

Ordinanza n. 80/2012

Moglia, 10.06.2012

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'**

**IL SINDACO**

Premesso:

- che in data 20 maggio 2012 dalle ore 4,03 si è verificato un gravissimo evento sismico, che ha causato danni alle cose e alle abitazioni sia pubbliche che private;
- che in data odierna lo sciame sismico si è manifestato con altre gravi scosse di intensità decisamente elevata;
- che a seguito di attività di verifica in loco, in corso di esecuzione, si sono riscontrate nel centro storico del paese e limitrofi evidenti stati di dissesto alle strutture;

Visto il contenuto del fax n. 1623 del 09.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 10.06.2012, *costituente parte integrante del presente atto*;

Considerato che i Vigili del Fuoco, nel fax di cui sopra, evidenziano, l'inagibilità di diversi fabbricati siti all'interno del comune di Moglia;

Rilevata, per le motivazioni in premessa, la necessità di emettere ordinanza sindacale contingibile ed urgente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la normativa vigente;

Visto l'art. 54 C/2 del D.Lgs n. 267 del 2000 a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità;

**VIETA**

l'accesso e l'occupazione dei locali dichiarati inagibili nel fax n. 1623 del 09.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 10.06.2012, allegato quale parte integrante al presente atto;

**ORDINA**

1. Di prendere atto di quanto contenuto nel fax n. 1623 del 09.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 10.06.2012, allegato quale parte integrante al presente atto;
2. Che l'occupazione di tali locali potrà avvenire a conclusione dei lavori di messa in sicurezza-consolidamento e di ripristino dell'agibilità;
3. Alle proprietà di comunicare i contenuti del presente atto agli eventuali inquilini;

**AVVERTE**

che il divieto temporaneo di utilizzo dei locali di cui sopra s'intende valido sino all'esecuzione delle opportune verifiche tecniche strutturali e dei lavori di messa in sicurezza-consolidamento e di ripristino dell'agibilità;

**DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale la verifica di ottemperanza della presente;

**AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza darà avvio all'applicazione dell'art. 650 del C.P.;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova - tel. 0376 22771 - fax 0376 322222

e-mail: [comando.mantova@vigilfuoco.it](mailto:comando.mantova@vigilfuoco.it)

MESSAGGIO TELEFAX PROT. N° 1623 del 09/06/2012

da COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA (MN)	n° telefax 0376 322222
al Signor Sindaco del Comune di Moglia (MN)	Consegnato a mano al Comune di Moglia
e p.c. alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Mantova (MN)	n° telefax 0376/235666

Numero pagine: 2

(inclusa questa)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI.**

**TESTO:** in riferimento all'evento sismico del 29/05/2012, si comunica l'esito dell'attività di verifica svolta nel Comune di Moglia nella giornata del 09/06/2012 e 10/06/2012:

- Complesso rurale costituito da abitazione e fienile ubicato nel comune di Moglia, via Argine Canale n. 37, di proprietà del sig. Sissa Gabriele, presenta lesioni sui pilastri portanti del fienile e numerose e severe lesioni nei muri portanti dell'abitazione. Il complesso è da ritenersi **INAGIBILE**;
- Edificio di civile abitazione ubicato in Moglia, via tangenziale sud n. 3/A di proprietà del sig. Tolino Antonio, presenta un quadro fessurativo di distacco delle strutture portanti verticali ed orizzontali della parete adiacente l'edificio ubicato al n. 3/B. Tale edificio, già dichiarato inagibile ed oggetto di apposita ordinanza, è in condizioni di incipiente collasso strutturale, con possibilità di crolli improvvisi e rovinosi. Per lo stesso, sono opportuni interventi immediati di demolizione e/o messa in sicurezza, viste le condizioni estremamente precarie delle strutture. Pertanto, si ritiene lo stabile ubicato al n. 3/A come **INAGIBILE** per cause esterne, con avvenuto immediato sgombero assistito degli occupanti con l'ausilio della squadra VVF in posto;
- Edificio per civile abitazione sito in Moglia, via Romana n.129, di proprietà del sig. Palombo Mario, presenta lesioni nei muri perimetrali con disconnessione del tetto, risalenti a periodi antecedenti il sisma. L'edificio risulta **AGIBILE** ma al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità è necessario procedere ad opere di puntellamento della copertura da parte della proprietà;
- Edificio rurale adibito ad abitazione e fienile ubicato in via Valle San Martino 18, di proprietà del sig. Gasparini Fausto, presenta lesioni significative al piano superiore con scivolamento di alcune travi portanti del tetto in legno e presenza di lesioni significative nei muri portanti del fienile. L'edificio è da considerare **INAGIBILE** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In tutti i casi sopra descritti, a tutela della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere all'immediata esecuzione delle necessarie ed urgenti verifiche da parte di tecnico abilitato, nonché alle conseguenti opere di manutenzione straordinaria e di ripristino strutturale che il caso richiede.

I lavori di ripristino strutturale e impiantistico che il caso richiede dovranno essere effettuati nel totale rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni sul lavoro, sotto il coordinamento di tecnico abilitato, avendo cura di effettuare la messa in sicurezza preventiva dello scenario.

Il personale intervenuto ha potuto effettuare un esame dei luoghi di tipo visivo, non analitico né strumentale e senza essere in possesso di atti specifici di riferimento.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta per i seguenti provvedimenti:

- a) mettere in sicurezza,
- b) ripristinare l'agibilità dei luoghi,
- c) compiere idoneo transennamento corredato da apposita segnaletica,