

COMUNE DI MOGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA

Ordinanza n. 79/2012

Moglia, 09.06.2012

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 20 maggio 2012 dalle ore 4,03 si è verificato un gravissimo evento sismico, che ha causato danni alle cose e alle abitazioni sia pubbliche che private;
- che in data odierna lo sciame sismico si è manifestato con altre gravi scosse di intensità decisamente elevata;
- che a seguito di attività di verifica in loco, in corso di esecuzione, si sono riscontrate nel centro storico del paese e limitrofi evidenti stati di dissesto alle strutture;

Visto il contenuto del fax n. 1605 del 08.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 09.06.2012, *costituente parte integrante del presente atto*;

Considerato che i Vigili del Fuoco, nel fax di cui sopra, evidenziano, l'inagibilità di diversi fabbricati siti all'interno del comune di Moglia;

Rilevata, per le motivazioni in premessa, la necessità di emettere ordinanza sindacale contingibile ed urgente a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista la normativa vigente;

Visto l'art. 54 C/2 del D.Lgs n. 267 del 2000 a salvaguardia delle pubblica e privata incolumità;

VIETA

l'accesso e l'occupazione dei locali dichiarati inagibili nel fax n. 1605 del 08.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 09.06.2012, allegato quale parte integrante al presente atto;

ORDINA

1. Di prendere atto di quanto contenuto nel fax n. 1605 del 08.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 09.06.2012, allegato quale parte integrante al presente atto;
2. Che l'occupazione di tali locali potrà avvenire a conclusione dei lavori di messa in sicurezza-consolidamento e di ripristino dell'agibilità;
3. Alle proprietà di comunicare i contenuti del presente atto agli eventuali inquilini;

AVVERTE

che il divieto temporaneo di utilizzo dei locali di cui sopra s'intende valido sino all'esecuzione delle opportune verifiche tecniche strutturali e dei lavori di messa in sicurezza-consolidamento e di ripristino dell'agibilità;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale la verifica di ottemperanza della presente;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza darà avvio all'applicazione dell'art. 650 del C.P.;

COMUNE DI MOGLIA
PROVINCIA DI MANTOVA

RICORDA

che le operazioni di verifica statica strutturale e di messa in sicurezza-ripristino relative i locali, dovranno essere comunicate agli uffici scriventi, allegando copia della documentazione rilasciata dai tecnici abilitati competenti;

RICORDA

Altresì che avverso il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso gerarchico, in bollo, al Prefetto;

RICORDA INFINE

che avverso al presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica dello stesso.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'invio di copia della presente al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Mantova per quanto di rispettiva competenza e i controlli del caso.



IL SINDACO

(Avv. Simona Maretti)

All. fax VV.FF n. 1605 del 08.06.2012 consegnato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in data 09.06.2012.

Comune di Moglia
Provincia di Mantova

Relazione di notifica

L'anno addì del mese di

In

Il sottoscritto certifica di aver notificato l'atto diretto

al Sig.

consegnando copia a mani di

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA
Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova - tel. 0376 22771 - fax 0376 322222
e-mail: comando.mantova@vigilfuoco.it

MESSAGGIO TELEFAX PROT. N° 1605 del 08/06/2012

da COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA (MN)	n° telefax 0376 322222
al Signor Sindaco del Comune di Moglia (MN)	Consegnato a mano al Comune di Moglia
e p.c. alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Mantova (MN)	n° telefax 0376/235666

Numero pagine: 2
(inclusa questa)

OGGETTO: COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI.

TESTO: in riferimento all'evento sismico del 29/05/2012, si comunica l'esito dell'attività di verifica svolta nel Comune di Moglia nella giornata del 08/06/2012 e 09/06/2012:

- Edificio rurale in disuso ubicato in Moglia, via 4 novembre 57, di proprietà del sig. Delfini Aldino, presenta lesioni nei muri perimetrali con rollo totale del tetto. I dissesti sono principalmente dovuti a vetustà ed erano preesistenti al sisma. Edificio **INAGIBILE**;
- Edificio rurale adibito a fienile ubicato in Moglia, fraz. Bondanello, in via Argine Secchia 17, di proprietà del sig. Farina Giuseppe, presenta quadro fessurativo nei muri perimetrali e nei pilastri, preesistente al sisma ed aggravato da questo, con appoggio precario di una trave portante del tetto. Edificio **INAGIBILE**;
- Edificio rurale adibito a fienile ubicato in Moglia, fraz. Bondanello, in via Argine Secchia 19, di proprietà del sig. Farina Antonio, presenta quadro fessurativo nei muri perimetrali e nei pilastri, preesistente al sisma ed aggravato da questo. Edificio **INAGIBILE**;
- Edificio di civile abitazione sito in Moglia, via Romana 116, di proprietà della sig. ra Tolino Giovanna, presenta gravi lesioni nei muri perimetrali e di spina al piano superiore. E' da considerare **INAGIBILE** la porzione di fabbricato più vetusta;
- Edificio per civile abitazione e negozi in Moglia, via Garibaldi civ. 37, 39, 41, 43, di proprietà della sig.ra Bovi Graziella: l'edificio, già sopralluogato dalla proprietà con un tecnico di fiducia, presenta lesioni importanti nei muri portanti e nei solai, e pertanto è da considerarsi **INAGIBILE**. Per motivi di sicurezza, deve essere interdetto l'accesso al civico 43 per rischio di imminente crollo di parti dell'edificio soprastante;
- Rettifica della segnalazione già effettuata con fax prot 1581, con cui si segnalava l'inagibilità dell'edificio di proprietà della sig.ra Rina Reghezzi, già indicato come ubicato in via Virgilio 25 deve intendersi come sito in via Virgilio 23; 9/1
- Edificio in muratura adibito ad abitazione, ubicato in via Militare 42, avente come affittuario il sig. Chen Jiafen, presenta un quadro fessurativo importante sui muri portanti, realizzati in mattoni di argilla e malta incoerente. Pertanto è da considerarsi **INAGIBILE** allo stato attuale;
- Edificio ubicato in Moglia, fraz. Bondanello, in piazza C Battisti 52, 52B, 52C, occupato dal sig. Ahmed Altaf. L'edificio risulta essere ubicato in posizione pericolosa per rischio indotto dal campanile di Bondanello. All'interno, essendo state ricoperte le murature con pannelli, non è stato possibile eseguire verifiche complete delle strutture. Da quanto visibile e raggiungibile (appoggi delle travi portanti del tetto sulle murature di ambito), le strutture non paiono garantire la sicurezza degli occupanti, e pertanto, fino a nuova e più approfondita verifica, l'edificio è da considerarsi **INAGIBILE**;
- Edificio ubicato in Moglia, via Garibaldi 77, 79: l'edificio risulta già indicato come **INAGIBILE** dalla squadra intervenuta dopo il primo episodio sismico del 20 maggio. Tale diagnosi risulta confermata dal sopralluogo svolto in data odierna;
- Edificio rurale ubicato in via Romana n. 108, di proprietà della sig.ra Berni Cecilia, trattasi di edificio rurale vetusto ed in condizioni di totale abbandono. Il grave quadro fessurativo riscontrato è principalmente dovuto a vetustà e carenza totale di manutenzione. Si verifica crollo del tetto e gravi fenomeni fessurativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova - tel. 0376 22771 - fax 0376 322222

e-mail: comando.mantova@vigilfuoco.it

- Edificio da considerare **INAGIBILE** per vetustà e non per cause legate all'evento sismico;
Edificio rurale ubicato in via Canova, di proprietà della sig.ra Berni Cecilia, trattasi di edificio rurale vetusto ed in condizioni di totale abbandono. Il grave quadro fessurativo riscontrato è principalmente dovuto a vetustà e carenza totale di manutenzione. Si verificano gravi fenomeni fessurativi. Edificio da considerare **INAGIBILE** per vetustà e non per cause legate all'evento sismico;
➤ Rettifica del nominativo indicato nel fax prot. N. 1461 del 03/06/2012, relativo all'abitazione di via ~~Coazze~~ ^{GALVAGNINA}, in cui al posto dell'occupante sig. Capisani Iacopo (occupante), va inteso come "proprietari diversi"

In tutti i casi sopra descritti, a tutela della pubblica e privata incolumità, è necessario provvedere all'immediata esecuzione delle necessarie ed urgenti verifiche da parte di tecnico abilitato, nonché alle conseguenti opere di manutenzione straordinaria e di ripristino strutturale che il caso richiede.

I lavori di ripristino strutturale e impiantistico che il caso richiede dovranno essere effettuati nel totale rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni sul lavoro, sotto il coordinamento di tecnico abilitato, avendo cura di effettuare la messa in sicurezza preventiva dello scenario.

Il personale intervenuto ha potuto effettuare un esame dei luoghi di tipo visivo, non analitico né strumentale e senza essere in possesso di atti specifici di riferimento.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta per i seguenti provvedimenti:

- a) mettere in sicurezza,
- b) ripristinare l'agibilità dei luoghi,
- c) compiere idoneo transennamento corredato da apposita segnaletica,
- d) assicurare accessi agli edifici e/o all'area,
- e) effettuare bonifica,
- f) effettuare monitoraggio.

Tanto si segnala al Signor Sindaco di Moglia (MN), per l'adozione dei provvedimenti di competenza ritenuti necessari a salvaguardia dell'incolumità delle persone, ai sensi dell'articolo 38 della Legge n° 142/1990, dell'articolo 15 della Legge n° 225/1992, del Decreto Legislativo n° 112/1998 e dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

per Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Danilo PILOTTI)

Ing. Roberto Ghio

