

VERSIONE APPROVATA Del. C.C. n.26 del 27.10.2020





# PGT Variante n° 2

Piano di Governo del Territorio (Redatto ai sensi della L. R n°12 dell' 11 marzo 2005 e s.m.i.)

# PIANO DEI SERVIZI

Adottato dal Consiglio Comunale il

con Delibera N°

Approvato dal Consiglio Comunale il con Delibera N°

06 agosto 2020

17

27 ottobre 2020

26

Elaborati riemessi in mod. 2 costituenti "Variante al PdS n°1/2019"

#### Referenti istituzionali

La Sindaco: dott.ssa Simona Maretti

Il Responsabile del Servizio Tecnico: arch. Alessia Giovanelli

#### Valutazione Ambientale Strategica

Redattore Valutazione Ambientale Strategica:

dott. biol. Gianluca Vicini

#### Redattori del P.G.T.

#### Progettisti Incaricati:







Capogruppo:

arch. urb. Giovanni Zandonella Maiucco



arch. Vittorio Valpondi

Partecipazione Progettuale e gestione GIS:

dott. in arch. Sara Guernieri

Redattore componente Geologica/Idrogeologica del P.G.T.

ENGEO s.r.l.

EMISSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO: 29 ottobre 2020

VARIANTE N.2 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. PIANO DEI SERVIZI

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

PS S all

nevisione modifica 2

DESCRIZIONE

Schede di rilievo analitico delle attrezzature e dei servizi pubblici o di interesse pubblico o generale esistenti e in progetto



#### **INDICE DELLE SCHEDE**

|   | Numero scheda |
|---|---------------|
| SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI                      |               |
| Servizi di Interesse Comune                     | 001-015       |
| Servizi per l'Istruzione                        | 016-021       |
| Servizi per il Gioco e lo Sport                 | 022-027       |
| Parcheggi pubblici                              | 028-051       |
| Residenze Agevolate                             | 052-053       |
| Verde pubblico                                  | 054-073       |
| Impianti Tecnologici                            | 074-086       |
| AREE NON RICONFERMATE                           |               |
| Aree da alienare                                | 087-089       |
| Aree non riconfermate                           | 090           |
| AREE IN PROGETTO DI PIANO                       |               |
| Aree da trasformare (già di proprietà comunale) | 091-100       |
| Aree in progetto                                | 101-120       |

#### NOTA PER L'INTERPRETAZIONE DELLE SCHEDE

Si fa presente che nell'elenco possono comparire denominazioni uguali (es. Campo da rugby Bondanello), che potrebbero sembrare una ripetizione. Si tratta in realtà dello stesso servizio che è stato suddiviso in più schede, cioè scorporato tra:

- A. Servizio esistente che si mantiene inalterato nella sua consistenza nel progetto di Piano;
- B. Servizio esistente che subisce una trasformazione nel progetto di piano, ed in questo caso verrà distinto a sua volta tra:
  - I. Area a servizi che viene utilizzata per realizzare un tratto di strada;
  - II. Area a servizi che subisce una trasformazione pur rimanendo nell'ambito dei servizi pubblici (ad es. da area a verde pubblico subisce una trasformazione a parcheggio). In questo caso potrà essere differenziato ulteriormente a seconda della tipologia di servizio di progetto.
- C. Servizio esistente che viene alienato o non riconfermato;
- D. Area a servizi in progetto



# TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO

| Punteggi assegnati |                                  |    |  |
|--------------------|----------------------------------|----|--|
| area               | solo scoperta                    | 1  |  |
| area               | edificata                        | 2  |  |
|                    | molto basso                      | -1 |  |
| accessibilità      | basso                            | 0  |  |
| accessibilita      | medio                            | 1  |  |
|                    | alto                             | 2  |  |
| fruibilità         | molto basso                      | -1 |  |
|                    | basso o non valutabile           | 0  |  |
|                    | medio                            | 1  |  |
|                    | alto                             | 2  |  |
|                    | Inutilizzato o non valutabile    | 0  |  |
| avada di utilizza  | sottoutilizzato                  | 1  |  |
| grado di utilizzo  | a pieno regime                   | 2  |  |
|                    | sovrautilizzato                  | 1  |  |
| rispondenza        | non rispondente o non valutabile | 0  |  |
| normativa nel      | parzialmente rispondente         | 1  |  |
| complesso          | completamente rispondente        | 2  |  |

| punteggio massimo                |    |  |
|----------------------------------|----|--|
| area edificata                   | 10 |  |
| area scoperta                    | 9  |  |
| area non valutabile es. progetto | 3  |  |
| punteggio minimo                 |    |  |
| area edificata                   | 0  |  |
| area scoperta                    | -1 |  |
| area non valutabile es. progetto | 0  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 001                          | Identificativo                                     | IC01  |
| Descrizione                                    | Municipio originario         | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                              | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza Matteotti, 2          | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione | 1912  |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria<br>servizio                         | Servizi amministrativi  |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 22 Mappale 45  |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 502   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 502   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Non valutabile  |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | Non valutabile  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | recupero e consolidamento    | Spese previste                                     | da programma triennale OO PP:<br>2.899.577,78 € totali nel triennio                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+0+0+0=4                  | Note   | Inagibile; la SLP dei vari piani non è<br>stata considerata nel calcolo degli<br>standard |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                          |
|--|------------------------------|--|--------------------------|
| Numero scheda                                  | 002                          | Identificativo                                     | IC02                     |
| Descrizione                                    | Caserma dei carabinieri      | Localizzazione                                     | Moglia                   |
| Марра  |                              | Immagine   |                          |
| Indirizzo                                      | Viale Virgilio, 7            | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                          |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Servizi per la sicurezza |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale 153    |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                          |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1069                     |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 297                          | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 1366                     |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                          |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Medio                    |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                 |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                          |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | Adeguato                 |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato                 |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                          |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                          |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                          |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+2=9                  | Note   |                          |
|  |                              |  |                          |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                          |
|--|------------------------------|--|--------------------------|
| Numero scheda                                  | 003                          | Identificativo                                     | IC03                     |
| Descrizione                                    | Piazza Marconi               | Localizzazione                                     | Moglia                   |
| Марра  |                              | Immagine   |                          |
| Indirizzo                                      | Piazza Marconi               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                          |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Servizi culturali        |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale Strade |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                          |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 892                      |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 892                      |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                          |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                     |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                 |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                          |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario           |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                 |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                          |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                          |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                          |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                  | Note   |                          |
|  |                              | _  |                          |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                                       |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Numero scheda                                  | 004                          | Identificativo                                     | IC04                                  |
| Descrizione                                    | Museo delle bonifiche        | Localizzazione                                     | Moglia                                |
| Марра  |                              | Immagine   |                                       |
| Indirizzo                                      | Piazza della Libertà         | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                       |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Servizi culturali                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti catastali                              | Foglio 27 Mappale 397                 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 324                                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 244                          | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 568                                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Medio                                 |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                              |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+2=9                  | Note   | Al piano primo si trovano AUSER, AVIS |
|  |                              |  |                                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |   |                        |
|--|------------------------------|---|------------------------|
| Numero scheda                                  | 005                          | Identificativo                              | IC05                   |
| Descrizione                                    | Municipio Piazza Di Vittorio | Localizzazione                              | Moglia                 |
| Марра  |                              | Immagine                                    |                        |
| Indirizzo                                      | Piazza Di Vittorio           | Anno o periodo di costruzione/realizzazione | 2012                   |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                     | Servizi amministrativi |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 24 Mappale 748  |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                         | attuato                |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |                        |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                            | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 1540                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 1338                         | Superficie Lorda P. totale (mq)             | 1540                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |   |                        |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità                                  | Alto                   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza                                      | comunale               |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |   |                        |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico            | Adeguato               |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche       | Adeguato               |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                     | Altri adeguamenti                           |                        |
|  | INTERVENTI E COSTI           |   |                        |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                              | no                     |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |                        |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+2+2=10                 | Note  |                        |
|  |                              |   |                        |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                        |
|--|------------------------------|--|------------------------|
| Numero scheda                                  | 006                          | Identificativo                                     | IC06                   |
| Descrizione                                    | Poste                        | Localizzazione                                     | Moglia                 |
| Марра  |                              | Immagine   |                        |
| Indirizzo                                      | Via Salvo d'Acquisto         | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                        |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Servizi amministrativi |
| Proprietà                                      | Poste Italiane               | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 26 Mappale 195  |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                        |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 71                     |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 53                           | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 71                     |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                        |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Medio                  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale               |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                        |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato               |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato               |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                        |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                        |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                     |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                        |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+2=9                  | Note   |                        |
|  |                              |  |                        |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                                    |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| Numero scheda                                  | 007  | Identificativo                                     | IC07                           |
| Descrizione                                    | RSA "Fondazione P. Sissa"                                | Localizzazione                                     | Moglia                         |
| Марра  |  | Immagine   | Coopt                          |
| Indirizzo                                      | Via Verdi  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune                              | Sottocategoria<br>servizio                         | Servizi sanitari               |
| Proprietà                                      | comunale amministrato da Regione,<br>Comune e Parrocchia | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappali 15, 304, 305 |
| Sussistenza                                    | esistente  | Stato di Attuazione                                | attuato                        |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                             |  |                                |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 11568                          |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 3818   | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 11568                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                                    |  |                                |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | Medio                          |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime   | Utenza   | sovracomunale                  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                                    |  |                                |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                       |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                       |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato   | Altri adeguamenti                                  |                                |
|  | INTERVENTI E COSTI                                       |  |                                |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                                     | no                             |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                                |  |                                |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+2=9  | Note   |                                |
|  |  |  |                                |



|  | INFORMAZIONI GENERALI           |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
| Numero scheda                                  | 008                             | Identificativo                              | IC08  |
| Descrizione                                    | Sala Polivalente teatro Mondo 3 | Localizzazione                              | Moglia  |
| Марра  |                                 | Immagine                                    |   |
| Indirizzo                                      | Via Giulio Romano               | Anno o periodo di costruzione/realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune     | Sottocategoria servizio                     | Servizi culturali   |
| Proprietà                                      | Comunale                        | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 26 Mappale 19, 919   |
| Sussistenza                                    | esistente                       | Stato di Attuazione                         | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI    |   |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                               | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 8786  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 1549                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)          | 8786  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI           |   |   |
| Accessibilità                                  | Alto                            | Fruibilità                                  | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                  | Utenza                                      | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA           |   |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                        | Adeguamento contenimento termico            | Adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                        | Eliminazione barriere architettoniche       | Adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                        | Altri adeguamenti                           |   |
|  | INTERVENTI E COSTI              |   |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                              | Spese previste                              | no  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI       |   |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+2=9                     | Note  | Include la biblioteca e Informagiovani.<br>Gli adeguamenti sono stati fatti subito<br>dopo il sisma |
|  |                                 |   |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI              |  |                                  |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|
| Numero scheda                                  | 009                                | Identificativo                               | IC09                             |
| Descrizione                                    | Chiesa e attrezzature parrocchiali | Localizzazione                               | Moglia                           |
| Марра  |                                    | Immagine                                     |                                  |
| Indirizzo                                      | Via XX Settembre                   | Anno o periodo di costruzione/ realizzazione | 1598 (fondazione)                |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune        | Sottocategoria servizio                      | Servizi religiosi                |
| Proprietà                                      | Diocesi di Mantova                 | Riferimenti<br>catastali                     | Foglio 27 Mappale A, 49, 47      |
| Sussistenza                                    | esistente                          | Stato di Attuazione                          | attuato                          |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI       |  |                                  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1 (2 per la canonica)              | Superficie<br>Territoriale (mq)              | 4445                             |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 2049                               | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)           | 5022                             |
|  | CARATTERI QUALITATIVI              |  |                                  |
| Accessibilità                                  | Alto                               | Fruibilità                                   | non valutabile                   |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                     | Utenza                                       | comunale                         |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA              |  |                                  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                     | Adeguamento contenimento termico             | non valutabile                   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                     | Eliminazione barriere architettoniche        | non valutabile                   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                     | Altri adeguamenti                            |                                  |
|  | INTERVENTI E COSTI                 |  |                                  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Restauro e consolidamento          | Spese previste                               |                                  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI          |  |                                  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+0+0+0=4                        | Note   | La chiesa è inagibile al momento |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                      |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 010  | Identificativo                                     | IC10                  |
| Descrizione                                    | Servizi sanitari e assistenziali (ex IPAB) | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |  | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Verdi                                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune                | Sottocategoria servizio                            | Servizi sanitari      |
| Proprietà                                      | comunale                                   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappale 261 |
| Sussistenza                                    | esistente                                  | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI               |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 728                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 728                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                      |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                                       | Fruibilità   | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | Inutilizzato                               | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                      |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                             | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                             | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                             | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI                         |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |  | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                  |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+0+0+0=3                                | Note   | area scoperta         |
|  | · .  |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                     |
|--|------------------------------|--|---------------------|
| Numero scheda                                  | 011                          | Identificativo                                     | IC11                |
| Descrizione                                    | Teatro Italia                | Localizzazione                                     | Bondanello          |
| Марра  |                              | Immagine   |                     |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti           | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                     |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Servizi culturali   |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti catastali                              | Foglio 7 Mappale 54 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato             |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                     |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1037                |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 360                          | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 1037                |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                     |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Medio               |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale            |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                     |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato            |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato            |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                     |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                     |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                     |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+1+2+2=8                  | Note   |                     |
|  |                              |  |                     |



|  | INFORMAZIONI GENERALI              |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 012                                | Identificativo                                     | IC12  |
| Descrizione                                    | Chiesa e attrezzature parrocchiali | Localizzazione                                     | Bondanello  |
| Марра  |                                    | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione | 1699  |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune        | Sottocategoria servizio                            | Servizi religiosi   |
| Proprietà                                      | Diocesi di Mantova                 | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 7 Mappale A, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 257                     |
| Sussistenza                                    | esistente                          | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI       |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                                  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 3001  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 1026                               | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 3001  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI              |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio                              | Fruibilità   | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                     | Utenza   | quartiere   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA              |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                           | Adeguamento contenimento termico                   | Adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                           | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                           | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                 |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |                                    | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI          |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+1+2+2=8                        | Note   | Il campanile è stato demolito per i gravi<br>danni subiti col sisma |
|  |                                    |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                              |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| Numero scheda                                  | 013                          | Identificativo                                     | IC13                         |
| Descrizione                                    | Centro culturale islamico    | Localizzazione                                     | Moglia                       |
| Марра  |                              | Immagine   |                              |
| Indirizzo                                      | Via Verdi, 2                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                              |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Servizi culturali            |
| Proprietà                                      | privata                      | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappali 25, 24, 26 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                      |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                              |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 557                          |
| Superficie Lorda P.<br>Piano Terra (mq)        | 158                          | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 557                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                              |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Medio                        |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                              |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile               |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile               |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile               | Altri adeguamenti                                  | non valutabile               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                              |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                              |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                              |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+0= 7                 | Note   |                              |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                                    |  |   |
|--|--|--|---|
| Numero scheda                                  | 014  | Identificativo                                     | IC14  |
| Descrizione                                    | Ex Scuola Elementare                                     | Localizzazione                                     | Bondanello  |
| Марра  |  | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti                                       | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune                              | Sottocategoria servizio                            | Servizi socio-assitenziali e sanitari   |
| Proprietà                                      | Comunale   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 7 Mappale 85   |
| Sussistenza                                    | esistente  | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                             |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1077  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 285+ quelli degli appartamenti ERP<br>(vedi scheda RA02) | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 1374  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                                    |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | Alto  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime   | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                                    |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato   | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                                       |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                                |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+2=10   | Note   | Vi si trovano AUSER, AVIS, medico,<br>saletta multiuso e 5 alloggi di edilizia<br>residenziale pubblica (vedi RA02) |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 015                          | Identificativo                                     | IC15   |
| Descrizione                                    | Magazzino idraulico          | Localizzazione                                     | Bondanello   |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti           | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | Non specificabile                                  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti catastali                              | Foglio 7 Mappale 123, 124, 125                     |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 700  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 169                          | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 854  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Basso  |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile                                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile                                     |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                                     |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |                              | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+0+0+0=4                  | Note   | Da trasformare in Servizi Pubblici di<br>Ricezione |
|  |                              |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 016                          | Identificativo                                     | IS01                  |
| Descrizione                                    | Scuola Materna Rodari        | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Dante                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione     | Sottocategoria servizio                            | Scuole per l'infanzia |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale 154 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 4198                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 1068                         | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 4198                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato              |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+2=10                   | Note   |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 017                          | Identificativo                                     | IS02                  |
| Descrizione                                    | Scuola Elementare Martini    | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Verdi                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione     | Sottocategoria servizio                            | Scuole Primarie       |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 109 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 4948                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 1470                         | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 6477                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato              |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+2=10                   | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                        |  |  |
|--|--|--|--|
| Numero scheda                                  | 018  | Identificativo                                     | IS03   |
| Descrizione                                    | (Ex) Scuola Media e Palestra<br>Virgilio     | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via C. Benso                                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione                     | Sottocategoria servizio                            | Scuole Secondarie I grado  |
| Proprietà                                      | Comunale                                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappali 159, 756, 157  |
| Sussistenza                                    | esistente                                    | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                 |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1 (palestra)                                 | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 4086   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 709 (solo palestra)                          | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 4086   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                        |  |  |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | Alto   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                               | Utenza   | comunale   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non adeguato                                 | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                     | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI                           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Adeguamento sismico palestra Scuola<br>Media | Spese previste                                     | 572.840,53 € nell'anno 2018 (da<br>programma triennale OO PP)  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+1=9                                    | Note   | N.B. La valutazione si riferisce alla<br>palestra, essendo la scuola non<br>valutabile perché demolita |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                     |  |                       |
|--|---|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 019                                       | Identificativo                                     | IS04                  |
| Descrizione                                    | Scuola Media Virgilio P.za Di<br>Vittorio | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |   | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Piazza Di Vittorio                        | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione                  | Sottocategoria servizio                            | Scuole Primarie       |
| Proprietà                                      | Comunale                                  | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 748 |
| Sussistenza                                    | esistente                                 | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI              |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1984                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 925                                       | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1984                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                     |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                                      | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                            | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                     |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                  | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato              |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                  | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                  | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI                        |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no  | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                 |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+2=10                                | Note   |                       |
|  |   |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                                  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 020  | Identificativo                                     | IS05                  |
| Descrizione                                    | Scuola Materna Collodi e Asilo<br>Nido Zucchero Filato | Localizzazione                                     | Bondanello            |
| Марра  |  | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti                                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione                               | Sottocategoria servizio                            | Scuole per l'infanzia |
| Proprietà                                      | Comunale   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 7 Mappale 26   |
| Sussistenza                                    | esistente  | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                           |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1781                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 546  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1792                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                                  |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime   | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                                  |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato              |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato   | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI                                     |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                              |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+2+2=10   | Note   |                       |
|  |  |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI           |  |                       |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 021                             | Identificativo                                     | IS06                  |
| Descrizione                                    | Asilo Nido privato Scarabocchio | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                                 | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Siliprandi, 7               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione        | Sottocategoria servizio                            | Scuole per l'infanzia |
| Proprietà                                      | privato                         | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 244 |
| Sussistenza                                    | esistente                       | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI    |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                               | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 431                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 111                             | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 542                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI           |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                           | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                  | Utenza   | privato               |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA           |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                  | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                  | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                  | Altri adeguamenti                                  | non valutabile        |
|  | INTERVENTI E COSTI              |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |                                 | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI       |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+2+0=6                     | Note   |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| Numero scheda                                  | 022                                     | Identificativo                                     | GS01                            |
| Descrizione                                    | Campo sportivo e palazzetto dello sport | Localizzazione                                     | Moglia                          |
| Марра  |   | Immagine   |                                 |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                            | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                 |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport         | Sottocategoria servizio                            | -                               |
| Proprietà                                      | Comunale                                | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappali 546, 206, 661 |
| Sussistenza                                    | esistente                               | Stato di Attuazione                                | attuato                         |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI            |  |                                 |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                                       | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 36556                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 2313                                    | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 36556                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                   |  |                                 |
| Accessibilità                                  | Alto                                    | Fruibilità   | Medio                           |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                          | Utenza   | comunale                        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                   |  |                                 |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                                | Adeguamento contenimento termico                   | Adeguato                        |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                                | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato                        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                                | Altri adeguamenti                                  |                                 |
|  | INTERVENTI E COSTI                      |  |                                 |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                      | Spese previste                                     | no                              |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI               |  |                                 |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+1+2+2=9                             | Note   |                                 |



|  | INFORMAZIONI GENERALI            |   |                       |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 023                              | Identificativo                              | GS02                  |
| Descrizione                                    | Campo da tennis                  | Localizzazione                              | Moglia                |
| Марра  |                                  | Immagine                                    |                       |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                     | Anno o periodo di costruzione/realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport  | Sottocategoria<br>servizio                  | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                         | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 24 Mappale 190 |
| Sussistenza                                    | esistente                        | Stato di Attuazione                         | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI     |   |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 3602                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)          | 3602                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI            |   |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                             | Fruibilità                                  | Medio                 |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                   | Utenza                                      | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA            |   |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                         | Adeguamento contenimento termico            | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                   | Eliminazione barriere architettoniche       | Adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                   | Altri adeguamenti                           |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI               |   |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Va intensificata la manutenzione | Spese previste                              | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI        |   |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+1+2+2=8                      | Note  |                       |
|  |                                  |   |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI           |  |                            |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|
| Numero scheda                                  | 024                             | Identificativo                                     | GS03                       |
| Descrizione                                    | Piscina Comunale                | Localizzazione                                     | Moglia                     |
| Марра  |                                 | Immagine   |                            |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                            |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport | Sottocategoria servizio                            | -                          |
| Proprietà                                      | Comunale                        | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 234, 317 |
| Sussistenza                                    | esistente                       | Stato di Attuazione                                | attuato                    |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI    |  |                            |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                               | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 7849                       |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 2060                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 7849                       |
|  | CARATTERI QUALITATIVI           |  |                            |
| Accessibilità                                  | Alto                            | Fruibilità   | Medio                      |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                  | Utenza   | comunale                   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA           |  |                            |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                        | Adeguamento contenimento termico                   | Adeguato                   |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                        | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato                   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                        | Altri adeguamenti                                  |                            |
|  | INTERVENTI E COSTI              |  |                            |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                              | Spese previste                                     | no                         |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI       |  |                            |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+1+2+2=8                     | Note   |                            |
|  |                                 |  |                            |



|  | INFORMAZIONI GENERALI           |  |                       |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 025                             | Identificativo                                     | GS04                  |
| Descrizione                                    | Ampliamento piscina             | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                                 | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                        | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 656 |
| Sussistenza                                    | esistente                       | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI    |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                               | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 6562                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                               | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 6562                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI           |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                            | Fruibilità   | Medio                 |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                  | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA           |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                        | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                  | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                        | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI              |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                              | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI       |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+1+2+2= 8                    | Note   | Piscina scoperta      |
|  |                                 | _  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                 |  |   |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 026                                   | Identificativo                                     | GS05  |
| Descrizione                                    | Campo da tennis e sala<br>polivalente | Localizzazione                                     | Bondanello  |
| Марра  |                                       | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via L. Guerra                         | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport       | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                              | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 7 Mappale 116  |
| Sussistenza                                    | esistente                             | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI          |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                                     | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1572  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 87                                    | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1659  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                 |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio                                 | Fruibilità   | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                        | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                 |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                              | Adeguamento contenimento termico                   | Adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | Adeguato                              | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Adeguato                              | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                    |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                    | Spese previste                                     | no  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI             |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+1+2+2=8                           | Note   | Gestito da associazione W. Vaccari che gestisce anche le strutture prefabbricate del campo da rugby |



|  | INFORMAZIONI GENERALI   |  |   |
|--|---|--|---|
| Numero scheda                                  | 027   | Identificativo                                     | GS06  |
| Descrizione                                    | Campo da rugby Bondanello   | Localizzazione                                     | Bondanello  |
| Марра  |   | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via L. Guerra   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport   | Sottocategoria<br>servizio                         | -   |
| Proprietà                                      | Comunale  | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 6 Mappale 106  |
| Sussistenza                                    | esistente   | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 12693   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 12693   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI   |  |   |
| Accessibilità                                  | Molto basso   | Fruibilità   | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime  | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA   |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato  | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario  | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario  | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI  |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Sistemazione strada di acesso,<br>realizzazione nuova strada di accesso e<br>parcheggio | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI   |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+1+2+2=5   | Note   | Un parte è schedata in TRASF4 e<br>TRASF5, poiché verranno convertite a<br>strada e parcheggio. |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 028                          | Identificativo                                     | PK01  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Piazza Matteotti   | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                              | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza Matteotti             | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale Strade  |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 419   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 419   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1=2+2+2+2= 9                 | Note   | attualmente ospita il cantiere per il<br>consolidamento del municipio |
|  |                              | -  |   |



| ZIONI GENERALI        |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       | Identificativo   | PK02   |
| io Piazza Ghidini     | Localizzazione   | Moglia   |
|                       | Immagine   |  |
| dini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione   |  |
| Pubblici              | Sottocategoria servizio  | -  |
| )                     | Riferimenti<br>catastali   | Foglio 27 Mappale Strade   |
|                       | Stato di Attuazione  | attuato  |
| RISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
|                       | Superficie<br>Territoriale (mq)  | 529  |
|                       | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)   | 529  |
| RI QUALITATIVI        |  |  |
|                       | Fruibilità   | Alto   |
| egime                 | Utenza   | comunale   |
| ENZA NORMATIVA        |  |  |
|                       | Adeguamento contenimento termico   | non necessario   |
| ssario                | Eliminazione barriere architettoniche  | adeguato   |
| sario                 | Altri adeguamenti  |  |
| TI E COSTI            |  |  |
|                       | Spese previste   | no   |
| ANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| 2= 9                  | Note   | Una piccola porzione verrà alienata, si<br>veda, a tal proposito, la scheda AL-1   |
|                       | dini  Pubblici  RISTICHE DIMENSIONALI  RI QUALITATIVI  gime  RIZA NORMATIVA  Sario  TI E COSTI | dini  Anno o periodo di costruzione/ realizzazione  Pubblici  Sottocategoria servizio  Riferimenti catastali  Stato di Attuazione  Superficie Territoriale (mq)  Superficie Lorda P. totale (mq)  Fruibilità  gime  Utenza  INZA NORMATIVA  Adeguamento contenimento termico  sario  Eliminazione barriere architettoniche  Sario  Altri adeguamenti  TI E COSTI  Spese previste |



|  | INFORMAZIONI GENERALI          |  |                          |
|--|--------------------------------|--|--------------------------|
| Numero scheda                                  | 030                            | Identificativo                                     | PK03                     |
| Descrizione                                    | Parcheggi Piazza della Libertà | Localizzazione                                     | Moglia                   |
| Марра  |                                | Immagine   |                          |
| Indirizzo                                      | Piazza della Libertà           | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                          |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici             | Sottocategoria servizio                            | -                        |
| Proprietà                                      | Comunale                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale Strade |
| Sussistenza                                    | esistente                      | Stato di Attuazione                                | attuato                  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |                          |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                              | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 3092                     |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                              | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 3092                     |
|  | CARATTERI QUALITATIVI          |  |                          |
| Accessibilità                                  | Alto                           | Fruibilità   | Alto                     |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                 | Utenza   | comunale                 |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA          |  |                          |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                       | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario           |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                 | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                 |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                 | Altri adeguamenti                                  |                          |
|  | INTERVENTI E COSTI             |  |                          |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                             | Spese previste                                     | no                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI      |  |                          |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2= 9                   | Note   |                          |
|  |                                |  |                          |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |   |                               |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 031                          | Identificativo                              | PK04                          |
| Descrizione                                    | Parcheggi Piazza Di Vittorio | Localizzazione                              | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine                                    |                               |
| Indirizzo                                      | Piazza Di Vittorio           | Anno o periodo di costruzione/realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                     | -                             |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 24 Mappale 746 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                         | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 170                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)             | 170                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |   |                               |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità                                  | Alto                          |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza                                      | comunale                      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |   |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico            | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche       | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                           |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |   |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                              | no                            |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2=9                    | Note  |                               |
|  |                              |   | ·                             |



|  | INFORMAZIONI GENERALI          |  |                      |
|--|--------------------------------|--|----------------------|
| Numero scheda                                  | 032                            | Identificativo                                     | PK05                 |
| Descrizione                                    | Parcheggi Largo Beato Angelico | Localizzazione                                     | Moglia               |
| Марра  |                                | Immagine   |                      |
| Indirizzo                                      | Largo Beato Angelico           | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                      |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici             | Sottocategoria servizio                            | -                    |
| Proprietà                                      | Comunale                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 26 Mappale 43 |
| Sussistenza                                    | esistente                      | Stato di Attuazione                                | attuato              |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |                      |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                              | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 362                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                              | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 362                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI          |  |                      |
| Accessibilità                                  | Alto                           | Fruibilità   | Alto                 |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                 | Utenza   | comunale             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA          |  |                      |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                       | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario       |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                 | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato             |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                 | Altri adeguamenti                                  |                      |
|  | INTERVENTI E COSTI             |  |                      |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                             | Spese previste                                     | no                   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI      |  |                      |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                    | Note   |                      |
|  |                                |  |                      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |   |                               |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 033                          | Identificativo                              | PK06                          |
| Descrizione                                    | Parcheggio Piscina Comunale  | Localizzazione                              | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine                                    |                               |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                 | Anno o periodo di costruzione/realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                     | -                             |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 24 Mappale 746 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                         | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 1015                          |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)          | 1015                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |   |                               |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità                                  | Alto                          |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza                                      | comunale                      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |   |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico            | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche       | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                           |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |   |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                              |                               |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                  | Note  |                               |
|  | -                            |   | -                             |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 034                          | Identificativo                                     | PK07                          |
| Descrizione                                    | Parcheggio campo sportivo    | Localizzazione                                     | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria<br>servizio                         | -                             |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 746 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 844                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 845                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                          |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                               |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                  | Note   |                               |
|  |                              | _  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                                    |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| Numero scheda                                  | 035                          | Identificativo                                     | PK08                               |
| Descrizione                                    | Parcheggio Via Nuvolari      | Localizzazione                                     | Moglia                             |
| Марра  |                              | Immagine   |                                    |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                    |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                                  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 159 (parte), 344 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                            |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                                    |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 834                                |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 834                                |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                                    |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                               |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                           |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                                    |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                     |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                           |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                                    |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                                    |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                                    |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                  | Note   |                                    |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |   |                         |
|--|------------------------------|---|-------------------------|
| Numero scheda                                  | 036                          | Identificativo                              | PK09                    |
| Descrizione                                    | Parcheggi Piazza C. Battisti | Localizzazione                              | Bondanello              |
| Марра  |                              | Immagine                                    |                         |
| Indirizzo                                      | Piazza c. Battisti           | Anno o periodo di costruzione/realizzazione |                         |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                     | -                       |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 7 Mappale Strade |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                         | attuato                 |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |                         |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 504                     |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)             | 504                     |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |   |                         |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità                                  | Alto                    |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza                                      | comunale                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |   |                         |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico            | non necessario          |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche       | adeguato                |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                           |                         |
|  | INTERVENTI E COSTI           |   |                         |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                              |                         |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |                         |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                  | Note  |                         |
|  |                              |   |                         |



| INFORMAZIONI GENERALI                     |  |   |
|---|--|---|
| 037                                       | Identificativo   | PK10  |
| Piazza e parcheggi Via On. B.<br>Vincenzi | Localizzazione   | Bondanello  |
|   | Immagine   |   |
| Via Dante                                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione   |   |
| Parcheggi Pubblici                        | Sottocategoria servizio  | -   |
| Comunale                                  | Riferimenti<br>catastali   | Foglio 7 Mappale Strade   |
| esistente                                 | Stato di Attuazione  | attuato   |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI              |  |   |
| 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)  | 1144  |
| 0   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)   | 1144  |
| CARATTERI QUALITATIVI                     |  |   |
| Alto                                      | Fruibilità   | Alto  |
| a pieno regime                            | Utenza   | comunale  |
| RISPONDENZA NORMATIVA                     |  |   |
| adeguato                                  | Adeguamento contenimento termico   | non necessario  |
| non necessario                            | Eliminazione barriere architettoniche  | adeguato  |
| non necessario                            | Altri adeguamenti  |   |
| INTERVENTI E COSTI                        |  |   |
| no  | Spese previste   | no  |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                 |  |   |
| 1+2+2+2+2=9                               | Note   |   |
|   | Piazza e parcheggi Via On. B. Vincenzi  Via Dante  Parcheggi Pubblici  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Alto a pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  interventi e Costi no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | Piazza e parcheggi Via On. B. Vincenzi  Immagine  Immagine  Via Dante  Anno o periodo di costruzione/ realizzazione  Parcheggi Pubblici  Comunale  Riferimenti catastali  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  Superficie Territoriale (mq)  0  Superficie Lorda P. totale (mq)  CARATTERI QUALITATIVI  Alto a pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  Eliminazione barriere architettoniche  non necessario  Altri adeguamenti  INTERVENTI E COSTI  no  Spese previste |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 038                          | Identificativo                                     | PK11                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi pl Maghenzani - 2  | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Toscanini                | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappale 300 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 152                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 152                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | Sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+1+2=7                  | Note   |                       |
|  |                              | _  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 039                          | Identificativo                                     | PK12                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi pl Maghenzani - 3  | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Toscanini                | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappale 302 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 374                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 374                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+1+2=7                  | Note   |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 040                          | Identificativo                                     | PK13                                     |
| Descrizione                                    | Parcheggio Via Pertini       | Localizzazione                                     | Bondanello                               |
| Mappa  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Pertini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 16 Mappale 300 (parte)            |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                                  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 127                                      |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 127                                      |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                                     |
| Grado di utilizzo                              | Sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere                                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                           |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                                 |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+1+2=7                  | Note   | si tratta più che altro di un cul de sac |
|  |                              |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 041                          | Identificativo                                     | PK14                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Rossini        | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Rossini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappale 278 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 242                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 242                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+1+2=7                  | Note   |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 042                          | Identificativo                                     | PK15                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Brodolini est  | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Brodolini                | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 352 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 471                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 471                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | Sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+1+2=8                  | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 043                          | Identificativo                                     | PK16                          |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Bassi          | Localizzazione                                     | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via Bassi                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                             |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 400 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 333                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 333                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                          |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                            |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2= 9                 | Note   |                               |
|  |                              |  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 044                          | Identificativo                                     | PK17                          |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Coppin         | Localizzazione                                     | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via Coppin                   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                             |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale Strade      |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2084                          |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 2084                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                          |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                            |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2=9                  | Note   | verificare estensione in loco |
|  |                              |  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 045                          | Identificativo                                     | PK18                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Y. Gagarin-1   | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Gagarin- Via Fermi       | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 644 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 383                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 383                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Medio                 |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+1+2+2=8                  | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



| INFORMAZIONI GENERALI        |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 046                          | Identificativo  | PK19   |
| Parcheggi Via Puccini-2      | Localizzazione  | Moglia   |
|                              | Immagine  | 100 mt [ ]   Marie   M |
| Via Puccini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |  |
| Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio   | -  |
| Comunale                     | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 24 Mappale 621 (parte)  |
| esistente                    | Stato di Attuazione   | attuato  |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |  |
| 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 550  |
| 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 550  |
| CARATTERI QUALITATIVI        |   |  |
| Medio                        | Fruibilità  | Medio  |
| Sottoutilizzato              | Utenza  | quartiere  |
| RISPONDENZA NORMATIVA        |   |  |
| adeguato                     | Adeguamento contenimento termico  | non necessario   |
| non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche   | adeguato   |
| non necessario               | Altri adeguamenti   |  |
| INTERVENTI E COSTI           |   |  |
| no                           | Spese previste  |  |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |  |
| 1+1+1+1+2=6                  | Note  |  |
|                              | Parcheggi Via Puccini-2  Via Puccini  Parcheggi Pubblici  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Medio  Sottoutilizzato  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  interventi e Costi  no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | Parcheggi Via Puccini-2  Localizzazione  Immagine  Immagine  Via Puccini  Parcheggi Pubblici  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  Superficie Territoriale (mq)  CARATTERI QUALITATIVI  Medio  Sottoutilizzato  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  Adeguamento contenimento termico  non necessario  Altri adeguamenti  INTERVENTI E COSTI  no  Superfocationali  Lidentificativo  Limmagine  Immagine  Immagine  Immagine  Anno o periodo di costruzione/realizzazione  Sottocategoria servizio  Sottocategoria servizio  Stato di Attuazione  Superficie Territoriale (mq)  Adeguamento contenimento termico  Altri adeguamenti  INTERVENTI E COSTI  no  Spese previste   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                             |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| Numero scheda                                  | 047                          | Identificativo                                     | PK20                        |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Puccini-1      | Localizzazione                                     | Moglia                      |
| Марра  |                              | Immagine   |                             |
| Indirizzo                                      | Via Puccini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                             |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria<br>servizio                         | -                           |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 645       |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                     |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                             |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1106                        |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1106                        |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                             |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Medio                       |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere                   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                             |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario              |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                    |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                             |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                             |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                          |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                             |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+2=7                  | Note   | vi si trova una cabina enel |
|  | <del>-</del> ,               |  |                             |



|  | INFORMAZIONI GENERALI          |  |                       |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 048                            | Identificativo                               | PK21                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Sacco e Vanzetti | Localizzazione                               | Moglia                |
| Марра  |                                | Immagine                                     |                       |
| Indirizzo                                      | Via Sacco e Vanzetti           | Anno o periodo di costruzione/ realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici             | Sottocategoria servizio                      | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                       | Riferimenti<br>catastali                     | Foglio 24 Mappale 271 |
| Sussistenza                                    | esistente                      | Stato di Attuazione                          | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                              | Superficie<br>Territoriale (mq)              | 845                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                              | Superficie Lorda P. totale (mq)              | 845                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI          |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                           | Fruibilità                                   | Medio                 |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                 | Utenza                                       | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA          |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                       | Adeguamento contenimento termico             | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                 | Eliminazione barriere architettoniche        | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                 | Altri adeguamenti                            |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI             |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                             | Spese previste                               |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI      |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+1+2+2=8                    | Note   | usato come cul de sac |
|  |                                |  | ·                     |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 049                          | Identificativo                                     | PK22  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Gramsci        | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                              | Immagine   | Wa Carlo Marine Community |
| Indirizzo                                      | Via Gramsci                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti catastali                              | Foglio 24 Mappale 275   |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 821   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 821   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+1+2+2=8                  | Note   |   |
|  |                              | -  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 050                          | Identificativo                                     | PK23                  |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Siliprandi     | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Siliprandi               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 241 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 400                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 400                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non necessario        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2=9                    | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 051                          | Identificativo                                     | PK24                                      |
| Descrizione                                    | Parcheggio Via Santi         | Localizzazione                                     | Moglia                                    |
| Марра  |                              | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Santi                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 26 Mappale 914                     |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                                   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 368                                       |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 368                                       |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                                      |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere                                 |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                            |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato; ci sono 2 parcheggi<br>handicap |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+2+2=8                  | Note   |   |
|  |                              |  |   |



| e, 122       |
|--------------|
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
| con<br>primo |
|              |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                          |   |   |
|--|--|---|---|
| Numero scheda                                  | 053  | Identificativo                              | RA02  |
| Descrizione                                    | ERP Piazza C. Battisti                         | Localizzazione                              | Bondanello  |
| Mappa  |  | Immagine                                    |   |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti c/o ex Scuole<br>Elementari | Anno o periodo di costruzione/realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Residenze Agevolate                            | Sottocategoria servizio                     | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                                       | Riferimenti<br>catastali                    | Foglio 7 Mappale 85   |
| Sussistenza                                    | esistente                                      | Stato di Attuazione                         | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                   |   |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2  | Superficie<br>Territoriale (mq)             | 90  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 90   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)          | 90  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                          |   |   |
| Accessibilità                                  | Medio  | Fruibilità                                  | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                                 | Utenza                                      | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                          |   |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                       | Adeguamento contenimento termico            | adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                       | Eliminazione barriere architettoniche       | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                       | Altri adeguamenti                           |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                             |   |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                              |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                      |   |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+1+2+2=8                                    | Note  | una parte è stata calcolata all'interno<br>delle ex scuole elementari, tra cui<br>anche la sup. fondiaria |
|  |  |   |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 054                          | Identificativo                                     | VP01                  |
| Descrizione                                    | Giardini Piazza Di Vittorio  | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Piazza Di Vittorio           | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 747 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2602                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 2602                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2= 9                 | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                            |
|--|------------------------------|--|----------------------------|
| Numero scheda                                  | 055                          | Identificativo                                     | VP02                       |
| Descrizione                                    | Verde Via la Boje            | Localizzazione                                     | Moglia                     |
| Марра  |                              | Immagine   |                            |
| Indirizzo                                      | Via La Boje, angolo Via Nora | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                            |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                          |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 458, 265 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                    |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                            |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2473                       |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 2473                       |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                            |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                       |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | Quartiere                  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                            |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | Non necessario             |
| Adeguamento strutture sismica                  | Non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                            |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                            |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                         |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                            |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+2+2= 8                 | Note   |                            |
|  |                              |  |                            |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                    |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 056                                      | Identificativo                                     | VP03                  |
| Descrizione                                    | Verde incrocio Statale 413 - Via<br>Nora | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |  | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Moneta                               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                                 | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 266 |
| Sussistenza                                    | esistente                                | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI             |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 128                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 128                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                    |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                                     | Fruibilità   | Basso                 |
| Grado di utilizzo                              | inutilizzato                             | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                    |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                 | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                           | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                           | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI                       |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                       | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+0+0+2= 5                             | Note   |                       |
|  |  |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 057                          | Identificativo                                     | VP04  |
| Descrizione                                    | Verde Via Einaudi (cimitero) | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                              | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Einaudi                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 22, 180, 381, 299, 477, 382, 335, 386, 389, 387, 388, |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 11465   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 11465   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Alto  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | Non necessario  |
| Adeguamento strutture sismica                  | Non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | Non necessario               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2= 9                 | Note   |   |
|  | •                            |  | ·   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                          |
|--|------------------------------|--|--------------------------|
| Numero scheda                                  | 058                          | Identificativo                                     | VP05                     |
| Descrizione                                    | Verde pl Maghenzani - 1      | Localizzazione                                     | Moglia                   |
| Марра  |                              | Immagine   |                          |
| Indirizzo                                      | Via Verdi                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                          |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                        |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappale 229    |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                          |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 580                      |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 580                      |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                          |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Basso                    |
| Grado di utilizzo                              | Inutilizzato                 | Utenza   | quartiere                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                          |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario           |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato                 |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                          |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                          |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                          |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+2= 4                 | Note   | Interno al PL Maghenzani |
|  | •                            |  | ·                        |



|  | INFORMAZIONI GENERALI            |  |                       |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 059                              | Identificativo                                     | VP06                  |
| Descrizione                                    | Verde lottizzazione Via Verdi -1 | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                                  | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Verdi                        | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                   | Sottocategoria<br>servizio                         | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                         | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 31 Mappale 117 |
| Sussistenza                                    | esistente                        | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI     |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1272                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1272                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI            |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                            | Fruibilità   | Basso                 |
| Grado di utilizzo                              | Sottoutilizzato                  | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA            |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                         | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                   | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI               |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                               | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI        |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+1+2=5                      | Note   |                       |
|  |                                  |  |                       |



| INFORMAZIONI GENERALI            |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| 060                              | Identificativo  | VP07  |
| Verde lottizzazione Via Verdi -2 | Localizzazione  | Moglia  |
|                                  | Immagine  |   |
| Via Verdi                        | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |   |
| Verde Pubblico                   | Sottocategoria servizio   | -   |
| Comunale                         | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 33 Mappale 279, 281  |
| esistente                        | Stato di Attuazione   | attuato   |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI     |   |   |
| 0                                | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 639   |
| 0                                | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 639   |
| CARATTERI QUALITATIVI            |   |   |
| Medio                            | Fruibilità  | Medio   |
| A pieno regime                   | Utenza  | quartiere   |
| RISPONDENZA NORMATIVA            |   |   |
| adeguato                         | Adeguamento contenimento termico  | non necessario  |
| non necessario                   | Eliminazione barriere architettoniche   | adeguato  |
| non necessario                   | Altri adeguamenti   |   |
| INTERVENTI E COSTI               |   |   |
| no                               | Spese previste  | no  |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI        |   |   |
| 1+1+1+2+2=7                      | Note  |   |
|                                  | Verde lottizzazione Via Verdi -2  Via Verdi  Verde Pubblico  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Medio  A pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  interventi e Costi  no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | O60       Identificativo         Verde lottizzazione Via Verdi -2       Localizzazione         Immagine       Immagine         Via Verdi       Anno o periodo di costruzione/ realizzazione         Verde Pubblico       Sottocategoria servizio         Comunale       Riferimenti catastali         esistente       Stato di Attuazione         CARATTERISTICHE DIMENSIONALI       O         Superficie Territoriale (mq)       O         CARATTERI QUALITATIVI       Medio       Fruibilità         A pieno regime       Utenza         RISPONDENZA NORMATIVA       Adeguamento contenimento termico         non necessario       Eliminazione barriere architettoniche         non necessario       Altri adeguamenti         INTERVENTI E COSTI       Spese previste         PERFORMANCE E ANNOTAZIONI |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 061                          | Identificativo                                     | VP08   |
| Descrizione                                    | Verde su Statale 413         | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via A. Frank                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria<br>servizio                         | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 172 (parte), 168<br>(parte), 169, 170, 171 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1226   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 1226   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Medio                        | <u>Fruibilità</u>                                  | Basso  |
| Grado di utilizzo                              | Inutilizzato                 | Utenza   | quartiere  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+2=4                  | Note   | trattasi di verde stradale                                   |
|  |                              |  |  |



| INFORMAZIONI GENERALI        |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 062                          | Identificativo  | VP09   |
| Verde Via Nora               | Localizzazione  | Moglia   |
|                              | Immagine  |  |
| Via Nora                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |  |
| Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio   | -  |
| Comunale                     | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 23 Mappali 83, 215, 487   |
| esistente                    | Stato di Attuazione   | attuato  |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |  |
| 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 1683   |
| 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 1683   |
| CARATTERI QUALITATIVI        |   |  |
| Medio                        | Fruibilità  | Medio  |
| A pieno regime               | Utenza  | quartiere  |
| RISPONDENZA NORMATIVA        |   |  |
| adeguato                     | Adeguamento contenimento termico  | non necessario   |
| non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche   | adeguato   |
| non necessario               | Altri adeguamenti   |  |
| INTERVENTI E COSTI           |   |  |
| no                           | Spese previste  | no   |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |  |
| 1+1+1+2+2=7                  | Note  |  |
|                              | Verde Via Nora  Via Nora  Verde Pubblico  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Medio A pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  INTERVENTI E COSTI  no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | Verde Via Nora  Localizzazione  Immagine  Immagine  Via Nora  Anno o periodo di costruzione/ realizzazione  Verde Pubblico  Comunale  Riferimenti catastali  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  Superficie Territoriale (mq)  0  Superficie Lorda P. totale (mq)  CARATTERI QUALITATIVI  Medio  A pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  non necessario  Eliminazione barriere architettoniche  non necessario  Altri adeguamenti  INTERVENTI E COSTI  no  Spese previste |



|  | INFORMAZIONI GENERALI           |  |                      |
|--|---------------------------------|--|----------------------|
| Numero scheda                                  | 063                             | Identificativo                                     | VP10                 |
| Descrizione                                    | Verde Via Don Fortunati         | Localizzazione                                     | Moglia               |
| Марра  |                                 | Immagine   |                      |
| Indirizzo                                      | Via Don Fortunati - Via Pio XII | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                      |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                  | Sottocategoria servizio                            | -                    |
| Proprietà                                      | Comunale                        | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 19 Mappale 69 |
| Sussistenza                                    | esistente                       | Stato di Attuazione                                | attuato              |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI    |  |                      |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                               | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 539                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                               | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 539                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI           |  |                      |
| Accessibilità                                  | Medio                           | Fruibilità   | Medio                |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                  | Utenza   | quartiere            |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA           |  |                      |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                        | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario       |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                  | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato             |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                  | Altri adeguamenti                                  |                      |
|  | INTERVENTI E COSTI              |  |                      |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                              | Spese previste                                     | no                   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI       |  |                      |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+2= 7                    | Note   |                      |
|  |                                 |  |                      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 064                          | Identificativo                                     | VP11                          |
| Descrizione                                    | Verde Via Puccini-1          | Localizzazione                                     | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via Puccini / Via Fermi      | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                             |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 621 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1278                          |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 1278                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Basso                        | Fruibilità   | Basso                         |
| Grado di utilizzo                              | Sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                            |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+1+2=4                  | Note   |                               |
|  |                              | _  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 065                          | Identificativo                                     | VP12   |
| Descrizione                                    | Verde Via Nora-2             | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Nora                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 250, 334                                   |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 3609   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 3609   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Medio  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | quartiere  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+2=7                  | Note   | Il mappale 335 è da convertire a<br>parcheggio (vedi TRASF6) |
| ·  |                              |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 066                          | Identificativo                                     | VP13                  |
| Descrizione                                    | Verde Via Puccini-2          | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Puccini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 505 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 639                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 639                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Basso                 |
| Grado di utilizzo                              | Inutilizzato                 | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+2=4                  | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



| INFORMAZIONI GENERALI        |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 067                          | Identificativo  | VP14   |
| Verde Via Leghe Contadine    | Localizzazione  | Bondanello   |
|                              | Immagine  |  |
| Via Leghe Contadine          | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |  |
| Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio   | -  |
| Comunale                     | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 7 Mappale 290, 300, 303, 305, 332   |
| esistente                    | Stato di Attuazione   | attuato  |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |  |
| 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 235  |
| 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 235  |
| CARATTERI QUALITATIVI        |   |  |
| Medio                        | Fruibilità  | Medio  |
| a pieno regime               | Utenza  | quartiere  |
| RISPONDENZA NORMATIVA        |   |  |
| adeguato                     | Adeguamento contenimento termico  | non necessario   |
| non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche   | adeguato   |
| non necessario               | Altri adeguamenti   |  |
| INTERVENTI E COSTI           |   |  |
| no                           | Spese previste  | no   |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |  |
| 1+1+1+2+2=7                  | Note  |  |
|                              | Verde Via Leghe Contadine  Via Leghe Contadine  Verde Pubblico  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Medio a pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA adeguato  non necessario  interventi e Costi no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | O67       Identificativo         Verde Via Leghe Contadine       Localizzazione         Immagine       Immagine         Via Leghe Contadine       Anno o periodo di costruzione/ realizzazione         Verde Pubblico       Sottocategoria servizio         Comunale       Riferimenti catastali         esistente       Stato di Attuazione         CARATTERISTICHE DIMENSIONALI       O         Superficie Territoriale (mq)       O         CARATTERI QUALITATIVI       Medio       Fruibilità         a pieno regime       Utenza         RISPONDENZA NORMATIVA       Adeguamento contenimento termico         non necessario       Eliminazione barriere architettoniche         non necessario       Altri adeguamenti         INTERVENTI E COSTI       Spese previste         PERFORMANCE E ANNOTAZIONI |



| INFORMAZIONI GENERALI        |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 068                          | Identificativo  | VP15  |
| Verde PEEP                   | Localizzazione  | Bondanello  |
|                              | Immagine  |   |
| Via Avis                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |   |
| Verde Pubblico               | Sottocategoria<br>servizio  | -   |
| Comunale                     | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 7 Mappale 2, 338, 339 (parte), 348   |
| esistente                    | Stato di Attuazione   | attuato   |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |   |
| 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 4906  |
| 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 4906  |
| CARATTERI QUALITATIVI        |   |   |
| alto                         | Fruibilità  | alto  |
| A pieno regime               | Utenza  | comunale  |
| RISPONDENZA NORMATIVA        |   |   |
| adeguato                     | Adeguamento contenimento termico  | non necessario  |
| non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche   | adeguato  |
| non necessario               | Altri adeguamenti   |   |
| INTERVENTI E COSTI           |   |   |
| no                           | Spese previste  | no  |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |   |
| 1+2+2+2+2=9                  | Note  | include cabina ENEL   |
|                              | Verde PEEP  Via Avis  Verde Pubblico  Comunale  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI alto A pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA adeguato  non necessario  INTERVENTI E COSTI no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | O68       Identificativo         Verde PEEP       Localizzazione         Immagine       Immagine         Via Avis       Anno o periodo di costruzione/ realizzazione         Verde Pubblico       Sottocategoria servizio         Comunale       Riferimenti catastali         esistente       Stato di Attuazione         CARATTERISTICHE DIMENSIONALI       O         Superficie Territoriale (mq)       O         CARATTERI QUALITATIVI alto       Desperficie Lorda P. totale (mq)         CARATTERI QUALITATIVI alto       Despeno regime       Utenza         RISPONDENZA NORMATIVA       Adeguamento contenimento termico       Contenimento termico         non necessario       Eliminazione barriere architettoniche         non necessario       Altri adeguamenti         INTERVENTI E COSTI       Spese previste         PERFORMANCE E ANNOTAZIONI |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                       |  |                      |
|--|---|--|----------------------|
| Numero scheda                                  | 069   | Identificativo                                     | VP16                 |
| Descrizione                                    | Verde Via Gasparini                         | Localizzazione                                     | Bondanello           |
| Марра  |   | Immagine   |                      |
| Indirizzo                                      | Via Gasparini angolo Via Leghe<br>Contadine | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                      |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                              | Sottocategoria<br>servizio                         | -                    |
| Proprietà                                      | Comunale                                    | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 7 Mappale 292 |
| Sussistenza                                    | esistente                                   | Stato di Attuazione                                | attuato              |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                |  |                      |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 370                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 370                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                       |  |                      |
| Accessibilità                                  | medio                                       | Fruibilità   | medio                |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                              | Utenza   | quartiere            |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                       |  |                      |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                    | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario       |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                              | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato             |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                              | Altri adeguamenti                                  |                      |
|  | INTERVENTI E COSTI                          |  |                      |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no  | Spese previste                                     | no                   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                   |  |                      |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+2=7                                 | Note   |                      |
|  |   |  |                      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 070                          | Identificativo                                     | VP17                  |
| Descrizione                                    | Verde Via Garibaldi          | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Garibaldi                | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 26 Mappale 885 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1014                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 |                       |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | alto                         | Fruibilità   | alto                  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+1=8                  | Note   |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 071                          | Identificativo                                     | VP18  |
| Descrizione                                    | Verde PL Via Verdi -3        | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                              | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Tangenziale nord         | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 33 Mappale 269, 268, 267               |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 700   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 700   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto  |
| Grado di utilizzo                              | sottoutilizzato              | Utenza   | quartiere                                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+1+2=7                  | Note   | nella stessa area si trova una cabina<br>ENEL |
|  |                              |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 072                          | Identificativo                                     | VP19                  |
| Descrizione                                    | Verde Via La Boje            | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via La Boje                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 241 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 439                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 439                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Medio                 |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+2=7                  | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 073                          | Identificativo                                     | VP20                  |
| Descrizione                                    | Verde Via Nora-3             | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Nora                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 235 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 425                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 425                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Alto                  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+2+2+2=8                  | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI  |  |   |
|--|--|--|---|
| Numero scheda                                  | 074  | Identificativo                                     | IT01  |
| Descrizione                                    | Cimitero di Moglia   | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |  | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Garibaldi  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici   | Sottocategoria servizio                            | Cimiteri  |
| Proprietà                                      | Comunale, la cappella è della<br>Diocesi di Mantova                        | Riferimenti catastali                              | Foglio 25 Mappale A, B  |
| Sussistenza                                    | esistente  | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 9459  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 121  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 9459  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI  |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | Alto  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime   | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA  |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato   | Altri adeguamenti                                  | va restaurato   |
|  | INTERVENTI E COSTI   |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Restauro del cimitero, sia delle aree pubbliche che delle cappelle private | Spese previste                                     | € 825.461,33 + 266.604,38nel<br>biennio 2018-2019 (da programma<br>triennale OO PP) |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI  |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+2+2+1=9  | Note   | Cappella Proprietà ecclesiastica  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 075                          | Identificativo                                     | IT02                          |
| Descrizione                                    | Depuratore di Moglia         | Localizzazione                                     | Moglia                        |
| Марра  |                              | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via Lunga                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici         | Sottocategoria servizio                            | Impianti di depurazione acque |
| Proprietà                                      | comunale, gestito da AIMAG   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 19 Mappale 87          |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 4072                          |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 4072                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Basso                        | Fruibilità   | Basso                         |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                      |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                               |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+2+2=5                  | Note   |                               |
|  |                              |  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                    |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| Numero scheda                                  | 076                                      | Identificativo                                     | IT03                            |
| Descrizione                                    | Piazzola ecologica                       | Localizzazione                                     | Moglia                          |
| Марра  |  | Immagine   |                                 |
| Indirizzo                                      | Via Lunga                                | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                 |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                     | Sottocategoria servizio                            | Impianti di smaltimento rifiuti |
| Proprietà                                      | Comunale, gestita da Mantova<br>Ambiente | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 19 Mappale 259           |
| Sussistenza                                    | esistente                                | Stato di Attuazione                                | attuato                         |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI             |  |                                 |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2137                            |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 2137                            |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                    |  |                                 |
| Accessibilità                                  | Basso                                    | Fruibilità   | Medio                           |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                           | Utenza   | comunale                        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                    |  |                                 |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                 | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                        |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                 | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                 | Altri adeguamenti                                  |                                 |
|  | INTERVENTI E COSTI                       |  |                                 |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                       | Spese previste                                     |                                 |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                |  |                                 |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+1+2+2=6                              | Note   |                                 |
|  |  | -  |                                 |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                |  |   |
|--|--------------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 077                                  | Identificativo                                     | IT04  |
| Descrizione                                    | Cabina riduzione gas e antenna<br>TC | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                                      | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via De Amicis                        | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                 | Sottocategoria servizio                            | Impianti di distribuzione gas                   |
| Proprietà                                      | comunale                             | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 28 Mappale 305, 317 (parte), 293 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                            | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI         |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                    | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 3854  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                    | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 3854  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio                                | Fruibilità   | Basso   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                       | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                             | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                             | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                             | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                   |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                   | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI            |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+0+2+2=7                          | Note   |   |
|  |                                      |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                                     |
|--|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Numero scheda                                  | 078                          | Identificativo                                     | IT05                                |
| Descrizione                                    | Cabina Servizio Telefonico   | Localizzazione                                     | Moglia                              |
| Марра  |                              | Immagine   |                                     |
| Indirizzo                                      | Via Sartori                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                     |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici         | Sottocategoria servizio                            | Impianti di distribuzione telefonia |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 459               |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                             |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                                     |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 947                                 |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 947                                 |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                                     |
| Accessibilità                                  | Basso                        | Fruibilità   | Basso                               |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                            |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                                     |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                            |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                            |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  | adeguato                            |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                                     |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                                     |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                                     |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+0+0+2+2=6                  | Note   |                                     |
|  |                              |  |                                     |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                                      |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Numero scheda                                  | 079                          | Identificativo                                     | IT06                                 |
| Descrizione                                    | Cabina Enel area industriale | Localizzazione                                     | Moglia                               |
| Марра  |                              | Immagine   |                                      |
| Indirizzo                                      | Via Puccini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                      |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici         | Sottocategoria servizio                            | Impianti di distribuz. En. Elettrica |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 506                |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                              |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                                      |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 110                                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 110                                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                                      |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | Basso                                |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime               | Utenza   | comunale                             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                                      |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                             |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                             |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                                      |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                                      |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                                      |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                                      |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+0+2+2=7                  | Note   |                                      |
|  |                              |  |                                      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                                      |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Numero scheda                                  | 080                          | Identificativo                                     | IT07                                 |
| Descrizione                                    | Acquedotto e magazzini       | Localizzazione                                     | Moglia                               |
| Марра  |                              | Immagine   |                                      |
| Indirizzo                                      | Via Manzoni                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                      |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici         | Sottocategoria servizio                            | Impianti di distribuzione acqua      |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 104, 242, 103, 495 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                              |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                                      |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1023                                 |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 339                          | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1023                                 |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                                      |
| Accessibilità                                  | medio                        | Fruibilità   | Medio                                |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime               | Utenza   | comunale                             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                                      |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                     | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                             |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                             |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                     | Altri adeguamenti                                  |                                      |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                                      |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                                   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                                      |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+1+2+2=8                  | Note   | Torre piezometrica non più esistente |
|  |                              |  |                                      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                      |  |  |
|--|--|--|--|
| Numero scheda                                  | 081  | Identificativo                                     | IT08   |
| Descrizione                                    | Cimitero di Bondanello                     | Localizzazione                                     | Bondanello   |
| Марра  |  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Trivellano                             | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                       | Sottocategoria servizio                            | Cimiteri   |
| Proprietà                                      | Comunale. Cappella Proprietà ecclesiastica | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 5 Mappale A, 98   |
| Sussistenza                                    | esistente                                  | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI               |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 1  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 5734   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 15   | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 5734   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                      |  |  |
| Accessibilità                                  | Medio                                      | Fruibilità   | Alto   |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                             | Utenza   | comunale   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                      |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato   |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                   | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI                         |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Restauro del cimitero nelle aree pubbliche | Spese previste                                     | 324.264,35 € nel biennio 2018-2019<br>(da programma triennale OO PP) |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                  |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+2+2+2=9                                | Note   |  |
|  |  | _  |  |



| INFORMAZIONI GENERALI        |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 082                          | Identificativo  | IT09   |
| Depuratore di Bondanello     | Localizzazione  | Bondanello   |
|                              | Immagine  |  |
| Via Trivellano               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |  |
| Impianti Tecnologici         | Sottocategoria servizio   | Impianti di depurazione acque  |
| comunale, gestito da AIMAG   | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 6 Mappale 107   |
| esistente                    | Stato di Attuazione   | attuato  |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |  |
| 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 1391   |
| 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 1391   |
| CARATTERI QUALITATIVI        |   |  |
| Medio                        | Fruibilità  | Medio  |
| a pieno regime               | Utenza  | comunale   |
| RISPONDENZA NORMATIVA        |   |  |
| adeguato                     | Adeguamento contenimento termico  | adeguato   |
| adeguato                     | Eliminazione barriere architettoniche   | adeguato   |
| adeguato                     | Altri adeguamenti   |  |
| INTERVENTI E COSTI           |   |  |
| no                           | Spese previste  |  |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |  |
| 1+1+1+2+2=7                  | Note  |  |
|                              | Depuratore di Bondanello  Via Trivellano  Impianti Tecnologici  comunale, gestito da AIMAG  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Medio a pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA adeguato  adeguato  INTERVENTI E COSTI no  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | Depuratore di Bondanello  Localizzazione  Immagine  Immagine  Immagine  Impianti Tecnologici  Comunale, gestito da AIMAG  esistente  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  Superficie Territoriale (mq)  0  CARATTERI QUALITATIVI  Medio A pieno regime  RISPONDENZA NORMATIVA  adeguato  Adeguamento contenimento termico  adeguato  Altri adeguamenti  INTERVENTI E COSTI  no  Superfoce alminazione  Identificativo  Limmagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Immagine  Sottocategoria servizio Sottocategoria servizio Sottocategoria servizio Sottocategoria servizio  Sutocategoria servizio  Superficie Territoriale (mq)  Adeguamento contenimento termico adeguato  Altri adeguamenti  INTERVENTI E COSTI no  Spese previste |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                       |  |   |
|--|---|--|---|
| Numero scheda                                  | 083   | Identificativo                                     | IT10                                      |
| Descrizione                                    | Manufatto idraulico bonifica-<br>Chiavicone | Localizzazione                                     | Bondanello                                |
| Марра  |   | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Chiaviche                               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                        | Sottocategoria servizio                            | Impianti di sollevamento acqua            |
| Proprietà                                      | AIPO, in concessione al Comune              | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 16 Mappale 18                      |
| Sussistenza                                    | esistente                                   | Stato di Attuazione                                | attuato                                   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 201                                       |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 201                                       |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                       |  |   |
| Accessibilità                                  | Media                                       | Fruibilità   | Non valutabile                            |
| Grado di utilizzo                              | Non valutabile                              | Utenza   | Non valutabile                            |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                       |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non adeguato                                | Adeguamento contenimento termico                   | non adeguato                              |
| Adeguamento strutture sismica                  | non adeguato                                | Eliminazione barriere architettoniche              | non adeguato                              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                              | Altri adeguamenti                                  | Da ristrutturare                          |
|  | INTERVENTI E COSTI                          |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | è in corso la ristrutturazione              | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                   |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2+1+0+0+0=3                                 | Note   | Include aule didattiche e saletta interna |
|  |   |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                   |  |   |
|--|---|--|---|
| Numero scheda                                  | 084                                     | Identificativo                                     | IT11  |
| Descrizione                                    | Manufatto idraulico bonifica<br>Mondine | Localizzazione                                     | Via Argine Secchia - Mondine  |
| Марра  |   | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Argine Secchia - Mondine            | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                    | Sottocategoria servizio                            | Impianti di sollevamento acqua  |
| Proprietà                                      | Consorzio di Bonifica Emilia Centrale   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 30 Mappale 70, 71, 179, 72, 76, 77, 315, 81 (parte)                                    |
| Sussistenza                                    | esistente                               | Stato di Attuazione                                | attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI            |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                       | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 31723   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                       | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 31723   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                   |  |   |
| Accessibilità                                  | Molto basso                             | Fruibilità   | Medio   |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                          | Utenza   | comunale  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                   |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato  |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                      |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                      | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI               |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 2-1+1+2+2= 6                            | Note   | Convenzione d'uso in favore del<br>Comune per iniziative pubbliche e<br>laboratori scolastici |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                      |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
| Numero scheda                                  | 085  | Identificativo                                     | IT12                            |
| Descrizione                                    | Vasca Consorzio di Bonifica                | Localizzazione                                     | Loc. Mortizzo                   |
| Марра  |  | Immagine   |                                 |
| Indirizzo                                      | Località Mortizzo                          | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                 |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                       | Sottocategoria servizio                            | Vasche di raccolta acque        |
| Proprietà                                      | Consorzio di Bonifica Terre dei<br>Gonzaga | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 14 Mappali 111, 107, 109 |
| Sussistenza                                    | esistente                                  | Stato di Attuazione                                | attuato                         |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI               |  |                                 |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 29073                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 29073                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                      |  |                                 |
| Accessibilità                                  | Molto basso                                | Fruibilità   | Basso                           |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                             | Utenza   | comunale                        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                      |  |                                 |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                        |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                   | Altri adeguamenti                                  |                                 |
|  | INTERVENTI E COSTI                         |  |                                 |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                                     |                                 |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                  |  |                                 |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+0+2+2=4                                | Note   |                                 |
|  |  |  |                                 |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                      |  |  |
|--|--|--|--|
| Numero scheda                                  | 086  | Identificativo                                     | IT13   |
| Descrizione                                    | Vasche di laminazione                      | Localizzazione                                     | Moglia                                       |
| Марра  |  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Lunga                                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                       | Sottocategoria servizio                            | Vasche di raccolta acque                     |
| Proprietà                                      | Consorzio di Bonifica Terre dei<br>Gonzaga | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 13 Mappali 170, 204, 223, 303 (parte) |
| Sussistenza                                    | esistente                                  | Stato di Attuazione                                | attuato                                      |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI               |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 9685   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 9684,8                                       |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                      |  |  |
| Accessibilità                                  | Molto basso                                | Fruibilità   | Basso  |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                             | Utenza   | comunale                                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                      |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                   | Adeguamento contenimento termico                   | adeguato                                     |
| Adeguamento strutture sismica                  | adeguato                                   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                                     |
| Adeguamento prevenzione incendi                | adeguato                                   | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI                         |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                  |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+0+2+2=4                                | Note   |  |
|  |  |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                          |  |  |
|--|--|--|--|
| Numero scheda                                  | 087  | Identificativo                                     | AL-1   |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Brodolini ovest<br>(da alienare) | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Brodolini, angolo Via                      | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici                             | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 351                            |
| Sussistenza                                    | esistente                                      | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                   |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 473  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 473  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                          |  |  |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | alto   |
| Grado di utilizzo                              | sottoutilizzato                                | Utenza   | quartiere  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                          |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                       | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                                   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                                 | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                                 | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI                             |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | da alienare                                    | Spese previste                                     | no   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                      |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+1+1=7                                    | Note   | da trasformare in area edificabile e<br>alienare |
|  |  |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 088                          | Identificativo                                     | AL-2   |
| Descrizione                                    | Parcheggio Piazza Ghidini    | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Piazza Ghidini               | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale ?  |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 4  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 3,8  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | non valutabile   |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | da alienare                  | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+0+0+0=3                  | Note   | da alienare alla Diocesi per fare<br>marciapiede; si tratta di una piccola<br>porzione di strada |



|  | INFORMAZIONI GENERALI          |  |   |
|--|--------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 089                            | Identificativo                                     | AL-3  |
| Descrizione                                    | Area Verde Via Divisione Acqui | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                                | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Divisione Acqui            | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                 | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | comunale                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 410 e 411 (parte)                           |
| Sussistenza                                    | non attuato                    | Stato di Attuazione                                | non attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                              | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 603   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                              | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1014  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI          |  |   |
| Accessibilità                                  | Basso                          | Fruibilità   | non valutabile  |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                 | Utenza   | non valutabile  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA          |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                 | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                 | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                 | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI             |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | alienazione                    | Spese previste                                     | no  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI      |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                    | Note   | di proprietà pubblica ma non attuato.<br>L'area sarà alienata |
|  | <b>→</b> .                     |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI         |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 090                           | Identificativo                                     | NRIC1   |
| Descrizione                                    | Verde Via Gagarin non attuato | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                               | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Gagarin                   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | privata                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 94 (parte)  |
| Sussistenza                                    | non attuato                   | Stato di Attuazione                                | non attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                             | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 860   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                             | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 0   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI         |  |   |
| Accessibilità                                  | Basso                         | Fruibilità   | Non valutabile  |
| Grado di utilizzo                              | Non valutabile                | Utenza   | Non valutabile  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA         |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI            |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                            | Spese previste                                     | no  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI     |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                   | Note   | non attuato e non riconfermato, l'area<br>di progetto ha preso un'altra forma. Si<br>vedano le schede PROG6 e PROG7 |



|  | INFORMAZIONI GENERALI            |  |                                   |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| Numero scheda                                  | 091                              | Identificativo                                     | TRASF1                            |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Brodolini (strada) | Localizzazione                                     | Moglia                            |
| Марра  |                                  | Immagine   |                                   |
| Indirizzo                                      | Via Brodolini                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                   |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici               | Sottocategoria servizio                            | -                                 |
| Proprietà                                      | Comunale                         | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 351 (parte)     |
| Sussistenza                                    | esistente                        | Stato di Attuazione                                | attuato                           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI     |  |                                   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 297                               |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 297                               |
|  | CARATTERI QUALITATIVI            |  |                                   |
| Accessibilità                                  | Alto                             | Fruibilità   | alto                              |
| Grado di utilizzo                              | sottoutilizzato                  | Utenza   | quartiere                         |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA            |  |                                   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                         | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                    |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                   | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato                          |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                   | Altri adeguamenti                                  |                                   |
|  | INTERVENTI E COSTI               |  |                                   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                               | Spese previste                                     |                                   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI        |  |                                   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+1+2=8                      | Note   | da trasformare in strada comunale |
|  |                                  |  |                                   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Numero scheda                                  | 092                                    | Identificativo                                     | TRASF2                            |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Donatori del<br>sangue-1 | Localizzazione                                     | Moglia                            |
| Марра  |  | Immagine   |                                   |
| Indirizzo                                      | Via Donatori del sangue                | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                   |
| Categoria servizio                             | Parcheggio Pubblico                    | Sottocategoria servizio                            | -                                 |
| Proprietà                                      | privato                                | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 578             |
| Sussistenza                                    | non attuato                            | Stato di Attuazione                                | non attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI           |  |                                   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                      | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 734                               |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                      | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 734                               |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                  |  |                                   |
| Accessibilità                                  | Medio                                  | Fruibilità   | Medio                             |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                         | Utenza   | quartiere                         |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                  |  |                                   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                         | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                    |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                         | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                    |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                         | Altri adeguamenti                                  |                                   |
|  | INTERVENTI E COSTI                     |  |                                   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                     | Spese previste                                     | no                                |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI              |  |                                   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+0=5                            | Note   | da trasformare in strada comunale |
|  |  |  |                                   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Numero scheda                                  | 093                                    | Identificativo                                     | TRASF3                            |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Donatori del<br>sangue-2 | Localizzazione                                     | Moglia                            |
| Марра  |  | Immagine   |                                   |
| Indirizzo                                      | Via Donatori di sangue                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                   |
| Categoria servizio                             | Parcheggio Pubblico                    | Sottocategoria servizio                            | -                                 |
| Proprietà                                      | privato                                | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 577, 595        |
| Sussistenza                                    | non attuato                            | Stato di Attuazione                                | non attuato                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI           |  |                                   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                      | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 424                               |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                      | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 424                               |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                  |  |                                   |
| Accessibilità                                  | Medio                                  | Fruibilità   | Medio                             |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime                         | Utenza   | quartiere                         |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                  |  |                                   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                         | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                    |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                         | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                    |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                         | Altri adeguamenti                                  |                                   |
|  | INTERVENTI E COSTI                     |  |                                   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                     | Spese previste                                     | no                                |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI              |  |                                   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+1+2+0=5                            | Note   | da trasformare in strada comunale |
|  |  |  |                                   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI  |  |  |
|--|--|--|--|
| Numero scheda                                  | 094  | Identificativo                                     | TRASF4                                       |
| Descrizione                                    | Campo rugby Bondanello (area<br>da convertire 2)                           | Localizzazione                                     | Bondanello                                   |
| Марра  |  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via L. Guerra  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport  | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 6 Mappali 106 (parte) e 26<br>(parte) |
| Sussistenza                                    | esistente  | Stato di Attuazione                                | attuato                                      |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 173  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 173  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI  |  |  |
| Accessibilità                                  | Molto basso  | Fruibilità   | Medio  |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime   | Utenza   | comunale                                     |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA  |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato   | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                               |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario   | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato                                     |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario   | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI   |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | area da trasformare a ciclopedonale di<br>collegamento con via C. Battisti | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI  |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+1+2+1=4  | Note   | da trasformare a ciclopedonale               |
|  |  |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
| Numero scheda                                  | 095   | Identificativo                                     | TRASF5                            |
| Descrizione                                    | Campo da rugby Bondanello<br>(area da convertire 1)                                   | Localizzazione                                     | Bondanello                        |
| Марра  |   | Immagine   |                                   |
| Indirizzo                                      | Via L. Guerra   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                                   |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport   | Sottocategoria servizio                            | -                                 |
| Proprietà                                      | Comunale  | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 6 Mappale 106 (parte)      |
| Sussistenza                                    | esistente   | Stato di Attuazione                                | attuato                           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |                                   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 144                               |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 144                               |
|  | CARATTERI QUALITATIVI   |  |                                   |
| Accessibilità                                  | Molto basso   | Fruibilità   | Medio                             |
| Grado di utilizzo                              | A pieno regime  | Utenza   | comunale                          |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA   |  |                                   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Adeguato  | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                    |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario  | Eliminazione barriere architettoniche              | Adeguato                          |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario  | Altri adeguamenti                                  |                                   |
|  | INTERVENTI E COSTI  |  |                                   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | area da trasformare in strada comunale<br>per permettere accesso al campo<br>sportivo | Spese previste                                     |                                   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI   |  |                                   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+1+2+2=5   | Note   | da trasformare in strada comunale |
|  |   |  |                                   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 096                          | Identificativo                                     | TRASF6   |
| Descrizione                                    | Parcheggio Via Moneta        | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Moneta                   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            |  |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 264                          |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | non attuato                                    |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 127  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 127  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | non valutabile                                 |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | quartiere                                      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile                                 |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                                 |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |                              | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                  | Note   | è area stradale da trasformare a<br>parcheggio |
|  |                              |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 097                          | Identificativo                                     | TRASF7   |
| Descrizione                                    | Verde area Ambrosia          | Localizzazione                                     | Loc. Bordigotta  |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Ambrosia                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 1 Mappale 71  |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | non attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 18608  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 18608  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Basso                        | Fruibilità   | Basso  |
| Grado di utilizzo                              | Inutilizzato                 | Utenza   | comunale   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | bonifica dei terreni         | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                  | Note   | area dell'ex discarica, da sottoporre a<br>bonifica prima della conversione in<br>area per servizi |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 098                          | Identificativo                                     | TRASF8                |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Nora           | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Nora                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Parcheggi pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 335 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 521                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 521                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | quartiere             |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                  | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



| Numero scheda     099     Identificativo     TRASF9       Descrizione     Verde cimitero 2     Localizzazione     Moglia       Mappa     Immagine |       |
|---|-------|
|   |       |
| Mappa Immagine  |       |
|   |       |
| Indirizzo Via Einaudi (lotto intercluso)  Anno o periodo di costruzione/ realizzazione  |       |
| Categoria servizio Parcheggi Pubblici Sottocategoria - servizio -   |       |
| Proprietà comunale Riferimenti catastali Foglio 25 Mappa  | ale A |
| Sussistenza in progetto Stato di Attuazione non attuato   |       |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |       |
| N° piani occupati dal servizio  Superficie Territoriale (mq)  2527  |       |
| Superficie Lorda P. Piano Terra  Superficie Lorda P. totale (mq)  Superficie Lorda P. totale (mq)   |       |
| CARATTERI QUALITATIVI   |       |
| Accessibilità Molto basso Fruibilità non valutabile   |       |
| Grado di utilizzo non valutabile Utenza non valutabile  |       |
| RISPONDENZA NORMATIVA   |       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra non valutabile Adeguamento contenimento termico non valutabile                                     |       |
| Adeguamento strutture sismica non valutabile Eliminazione barriere architettoniche non valutabile   |       |
| Adeguamento prevenzione incendi non valutabile Altri adeguamenti  |       |
| INTERVENTI E COSTI  |       |
| Interventi necessari e/o previsti   |       |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI   |       |
| Valutazione complessiva del servizio Note Area di proprietà destinare a verde   |       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                          |  |  |
|--|--|--|--|
| Numero scheda                                  | 100  | Identificativo                                     | TRASF10  |
| Descrizione                                    | Parcheggio camper Via Nuvolari-<br>Via Puccini | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                                   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici                             | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | Comunale                                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 500  |
| Sussistenza                                    | esistente                                      | Stato di Attuazione                                | attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                   |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1521   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1521   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                          |  |  |
| Accessibilità                                  | Alto   | Fruibilità   | Alto   |
| Grado di utilizzo                              | a pieno regime                                 | Utenza   | comunale   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                          |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | adeguato                                       | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                                 | Eliminazione barriere architettoniche              | adeguato   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                                 | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI                             |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no   | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                      |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+2+2+2= 9                                   | Note   | Dovrà diventare un tratto di strada<br>comunale, perciò andrà ricollocato. |
|  |  |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                         |  |                       |
|--|---|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 101   | Identificativo                                     | PROG1                 |
| Descrizione                                    | Ampliamento impianti<br>tecnologici Via Lunga | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |   | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Lunga                                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici                          | Sottocategoria servizio                            | non specificabile     |
| Proprietà                                      | privata                                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 19 Mappale 181 |
| Sussistenza                                    | in progetto                                   | Stato di Attuazione                                | non attuato           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                  |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 8023                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0   | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 0                     |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                         |  |                       |
| Accessibilità                                  | Molto bassa                                   | <u>Fruibilità</u>                                  | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                                | <u>Utenza</u>                                      | non valutabile        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                         |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                                | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                                | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                                | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI                            |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no  | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                     |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+0+0+0+0=0                                 | Note   |                       |
|  |   |  | ·                     |



|  | INFORMAZIONI GENERALI         |  |                      |
|--|-------------------------------|--|----------------------|
| Numero scheda                                  | 102                           | Identificativo                                     | PROG2                |
| Descrizione                                    | Area per funzioni cimiteriali | Localizzazione                                     | Moglia               |
| Марра  |                               | Immagine   |                      |
| Indirizzo                                      | Via Canova                    | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                      |
| Categoria servizio                             | Impianti Tecnologici          | Sottocategoria servizio                            | Cimiteri             |
| Proprietà                                      | Privato                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 28 Mappale 65 |
| Sussistenza                                    | in progetto                   | Stato di Attuazione                                | non attuato          |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |                      |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                             | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 12082                |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                             | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 12082                |
|  | CARATTERI QUALITATIVI         |  |                      |
| Accessibilità                                  | molto bassa                   | Fruibilità   | non valutabile       |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                | Utenza   | non valutabile       |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA         |  |                      |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile       |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile       |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                | Altri adeguamenti                                  |                      |
|  | INTERVENTI E COSTI            |  |                      |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | Realizzazione                 | Spese previste                                     |                      |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI     |  |                      |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+0+0+0=0                   | Note   |                      |
|  |                               |  |                      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 103                          | Identificativo                                     | PROG3                                    |
| Descrizione                                    | Parcheggi Via Y. Gagarin-2   | Localizzazione                                     | Moglia                                   |
| Марра  |                              | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Gagarin                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | privato                      | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappale 262,284, 238, 259, 258 |
| Sussistenza                                    | esistente                    | Stato di Attuazione                                | attuato                                  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 383                                      |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 383                                      |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |  |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | Non valutabile                           |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | quartiere                                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | Non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                           |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                           |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     | no                                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+0+0+0=3                  | Note   |  |
|  |                              |  |  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI  |  |   |
|--|--|--|---|
| Numero scheda                                  | 104  | Identificativo                                     | PROG4   |
| Descrizione                                    | Area verde scuole Elementari   | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |  | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Manzoni  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione   | Sottocategoria servizio                            | Scuole Primarie                                   |
| Proprietà                                      | privato  | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappali 101, 91, 89, 90,<br>100 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto  | Stato di Attuazione                                | non attuato                                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI   |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2546  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 2546  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI  |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio  | Fruibilità   | non valutabile                                    |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile   | Utenza   | non valutabile                                    |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA  |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile   | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile                                    |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile   | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                                    |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile   | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI   |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | acquisizione dell'area, che<br>diventerebbe area verde per le scuole | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI  |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2  | Note   |   |
|  |  |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI         |  |                       |
|--|-------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 105                           | Identificativo                                     | PROG5                 |
| Descrizione                                    | Verde Via Caduti di Cefalonia | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                               | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Caduti di Cefalonia       | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale                      | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 410 |
| Sussistenza                                    | in progetto                   | Stato di Attuazione                                | non attuato           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                             | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 6996                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                             | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 6996                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI         |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                         | Fruibilità   | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                | Utenza   | non valutabile        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA         |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI            |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | alienazione                   | Spese previste                                     | no                    |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI     |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                   | Note   | Area da alienare      |



|  | INFORMAZIONI GENERALI            |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 106                              | Identificativo                                     | PROG6  |
| Descrizione                                    | Verde Via Gagarin non attuato -2 | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |                                  | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Gagarin                      | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                   | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | privato                          | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 94 (parte)   |
| Sussistenza                                    | in progetto                      | Stato di Attuazione                                | non attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI     |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1609   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 1609   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI            |  |  |
| Accessibilità                                  | Basso                            | Fruibilità   | non valutabile   |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                   | Utenza   | non valutabile   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA            |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                   | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                   | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                   | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI               |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | da acquisire.                    | Spese previste                                     | no   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI        |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                      | Note   | non attuato ma riconfermato. Si<br>vedano anche le schede NRIC1 (area<br>non riconfermata) e PROG7 (in |



|  | INFORMAZIONI GENERALI               |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Numero scheda                                  | 107                                 | Identificativo                                     | PROG7  |
| Descrizione                                    | Verde Via Gagarin in progetto       | Localizzazione                                     | Moglia   |
| Марра  |                                     | Immagine   |  |
| Indirizzo                                      | Via Gagarin                         | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |  |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                      | Sottocategoria servizio                            | -  |
| Proprietà                                      | privato                             | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 94 (parte)   |
| Sussistenza                                    | in progetto                         | Stato di Attuazione                                | non attuato  |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI        |  |  |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 858  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 858  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI               |  |  |
| Accessibilità                                  | basso                               | Fruibilità   | non valutabile   |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                      | Utenza   | non valutabile   |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA               |  |  |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                      | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario   |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                      | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile   |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                      | Altri adeguamenti                                  |  |
|  | INTERVENTI E COSTI                  |  |  |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | da acquisire al patrimonio comunale | Spese previste                                     |  |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI           |  |  |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                         | Note   | L'area sarà attuata con forma diversa<br>da quella prevista nel PGT vigente.<br>Vedasi anche le schede PROG6 e NRIC1 |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                 |  |                       |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 108                                   | Identificativo                                     | PROG8                 |
| Descrizione                                    | Area ampliamento servizi per lo sport | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                                       | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Nuvolari                          | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport       | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | Comunale (solo diritto di superficie) | Riferimenti catastali                              | Foglio 24 Mappale 159 |
| Sussistenza                                    | esistente                             | Stato di Attuazione                                | non attuato           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI          |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                                     | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2881                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                                     | Superficie Lorda P. totale (mq)                    | 2880,7                |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                 |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                                 | Fruibilità   | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                        | Utenza   | non valutabile        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                 |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                        | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                        | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                        | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI                    |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                                    | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI             |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                           | Note   |                       |
|  |                                       |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI         |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 109                           | Identificativo                                     | PROG9   |
| Descrizione                                    | Verde via Donatori del Sangue | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                               | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Via Donatori del Sangue       | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico                | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | privato                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 25 Mappale 575 (parte), 572, 509 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                   | Stato di Attuazione                                | non attuato                                     |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                             | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 2389  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                             | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 2389  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI         |  |   |
| Accessibilità                                  | Medio                         | Fruibilità   | non valutabile                                  |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                | Utenza   | non valutabile                                  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA         |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                                  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                                  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI            |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | da acquisire                  | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI     |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 0+1+0+0+0=1                   | Note   |   |
|  |                               |  | -   |



| INFORMAZIONI GENERALI        |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 110                          | Identificativo  | PROG10  |
| Verde Stella Rossa           | Localizzazione  | Bondanello  |
|                              | Immagine  |   |
| Piazza C. Battisti           | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione  |   |
| Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio   | -   |
| privato                      | Riferimenti<br>catastali  | Foglio 6 Mappale 104 (parte), 141 (parte), 44 (parte) |
| in progetto                  | Stato di Attuazione   | non attuato   |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |   |   |
| 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)   | 2178  |
| 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)  | 2178  |
| CARATTERI QUALITATIVI        |   |   |
| Basso                        | Fruibilità  | non valutabile  |
| non valutabile               | Utenza  | non valutabile  |
| RISPONDENZA NORMATIVA        |   |   |
| non valutabile               | Adeguamento contenimento termico  | non necessario  |
| non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche   | non valutabile  |
| non necessario               | Altri adeguamenti   |   |
| INTERVENTI E COSTI           |   |   |
| da acquisire                 | Spese previste  |   |
| PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |   |   |
| 1+1+0+0+0=2                  | Note  |   |
|                              | Verde Stella Rossa  Piazza C. Battisti  Verde Pubblico  privato  in progetto  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  0  CARATTERI QUALITATIVI  Basso  non valutabile  RISPONDENZA NORMATIVA  non valutabile  non necessario  INTERVENTI E COSTI  da acquisire  PERFORMANCE E ANNOTAZIONI | Identificativo  |



|  | INFORMAZIONI GENERALI         |  |   |
|--|-------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 111                           | Identificativo                                     | PROG11  |
| Descrizione                                    | Nuovo Parcheggio Stella Rossa | Localizzazione                                     | Bondanello  |
| Марра  |                               | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti            | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici            | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | privato                       | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 6 Mappale 141 (parte), 104 (parte), 44 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                   | Stato di Attuazione                                | non attuato   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                             | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1227  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                             | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1227  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI         |  |   |
| Accessibilità                                  | Molto basso                   | Fruibilità   | non valutabile  |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                | Utenza   | non valutabile  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA         |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario                | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario                | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI            |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                            | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI     |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1-1+0+0+0=0                   | Note   |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 112                          | Identificativo                                     | PROG12                        |
| Descrizione                                    | Verde Via Pertini -1         | Localizzazione                                     | Bondanello                    |
| Марра  |                              | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via Pertini                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                             |
| Proprietà                                      | privato                      | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 16 Mappale 381 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | non attuato                   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 715                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 715                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | non valutabile                |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | da acquisire                 | Spese previste                                     |                               |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                  | Note   |                               |
|  |                              |  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                               |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 113                          | Identificativo                               | PROG13                        |
| Descrizione                                    | Verde Via Pertini -2         | Localizzazione                               | Bondanello                    |
| Марра  |                              | Immagine                                     |                               |
| Indirizzo                                      | Via Pertini                  | Anno o periodo di costruzione/ realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                      | -                             |
| Proprietà                                      | privato                      | Riferimenti<br>catastali                     | Foglio 16 Mappale 298 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                          | non attuato                   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)              | 454                           |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)           | 454                           |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                               |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità                                   | non valutabile                |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza                                       | non valutabile                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico             | non necessario                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche        | non valutabile                |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                            |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | acquisizione                 | Spese previste                               |                               |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                  | Note   |                               |
|  |                              | -  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                     |
|--|------------------------------|--|---------------------|
| Numero scheda                                  | 114                          | Identificativo                                     | PROG14              |
| Descrizione                                    | Parcheggio in AT07           | Localizzazione                                     | Moglia              |
| Марра  |                              | Immagine   |                     |
| Indirizzo                                      | Via Gramsci                  | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                     |
| Categoria servizio                             | Parcheggi Pubblici           | Sottocategoria servizio                            | -                   |
| Proprietà                                      | privato                      | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 24 Mappale 1 |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | non attuato         |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                     |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 1512                |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 1512                |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                     |
| Accessibilità                                  | Basso                        | Fruibilità   | non valutabile      |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile      |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                     |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario      |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile      |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                     |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                     |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                     |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                     |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                  | Note   | già incluso in AT07 |
|  |                              | -  |                     |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 115                          | Identificativo                                     | PROG15                |
| Descrizione                                    | Verde cimitero di Moglia     | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Strada Prov. 60 bis          | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Verde Pubblico               | Sottocategoria servizio                            | -                     |
| Proprietà                                      | privata                      | Riferimenti catastali                              | Foglio 25 Mappale 224 |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | non attuata           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 7140                  |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0                            | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 7140                  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non necessario        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non necessario               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non necessario               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+0+0+0= 3                 | Note   |                       |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |   |
|--|------------------------------|--|---|
| Numero scheda                                  | 116                          | Identificativo                                     | PROG16  |
| Descrizione                                    | Nuova scuola Media           | Localizzazione                                     | Moglia  |
| Марра  |                              | Immagine   | Stata Secretica<br>Spansyasi  |
| Indirizzo                                      | Via C. Benso                 | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione     | Sottocategoria servizio                            | Scuole Secondarie I grado   |
| Proprietà                                      | comunale                     | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 27 Mappali 159   |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | l'area è attuata, l'edificio no                                       |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 2                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 0   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 1067,2                       | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 2062  |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |   |
| Accessibilità                                  | Alto                         | Fruibilità   | non valutabile  |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile  |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile  |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile  |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile               | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | nuova costruzione di Scuola  | Spese previste                                     | da programma triennale OO PP €<br>3.233.007,50 nel triennio 2018-2020 |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+2+0+0+0=3                  | Note   | La sup. territoriale è già inclusa in IC03                            |
|  |                              |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI        |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| Numero scheda                                  | 117                          | Identificativo                                     | PROG17                |
| Descrizione                                    | Area autolavaggio            | Localizzazione                                     | Moglia                |
| Марра  |                              | Immagine   |                       |
| Indirizzo                                      | Via Romana                   | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                       |
| Categoria servizio                             | Servizi di Interesse Comune  | Sottocategoria servizio                            | non specificabile     |
| Proprietà                                      | privato                      | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 23 Mappale 557 |
| Sussistenza                                    | in progetto                  | Stato di Attuazione                                | non attuato           |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI |  |                       |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0                            | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 710                   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 118                          | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 710                   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI        |  |                       |
| Accessibilità                                  | Medio                        | Fruibilità   | non valutabile        |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile               | Utenza   | non valutabile        |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA        |  |                       |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile               | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile        |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile               | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile        |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile               | Altri adeguamenti                                  |                       |
|  | INTERVENTI E COSTI           |  |                       |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        | no                           | Spese previste                                     |                       |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI    |  |                       |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+1+0+0+0=2                  | Note   | Da acquisire          |
|  |                              |  |                       |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                             |  |                               |
|--|---|--|-------------------------------|
| Numero scheda                                  | 118   | Identificativo                                     | PROG18                        |
| Descrizione                                    | Ampliamento Impianti<br>tecnologici Via De Amicis | Localizzazione                                     | Moglia                        |
| Марра  |   | Immagine   |                               |
| Indirizzo                                      | Via De Amicis                                     | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |                               |
| Categoria servizio                             | Impianti tecnologici                              | Sottocategoria servizio                            | non specificabile             |
| Proprietà                                      | privato   | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 28 Mappale 293 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                                       | Stato di Attuazione                                | non attuato                   |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI                      |  |                               |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0   | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 4589                          |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0   | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 4589                          |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                             |  |                               |
| Accessibilità                                  | Basso   | Fruibilità   | non valutabile                |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                                    | Utenza   | non valutabile                |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                             |  |                               |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                                    | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile                |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                                    | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                                    | Altri adeguamenti                                  |                               |
|  | INTERVENTI E COSTI                                |  |                               |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |   | Spese previste                                     |                               |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                         |  |                               |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0= 1                                      | Note   |                               |
|  |   |  |                               |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                      |  |   |
|--|--|--|---|
| Numero scheda                                  | 119  | Identificativo                                     | PROG19                                    |
| Descrizione                                    | Ampliamento campi sportivi<br>Stella Rossa | Localizzazione                                     | Bondanello                                |
| Марра  |  | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti                         | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi per il Gioco e lo Sport            | Sottocategoria servizio                            | -   |
| Proprietà                                      | privato                                    | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 6 Mappale 141 (parte), 104 (parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                                | Stato di Attuazione                                | non attuato                               |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI               |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 6467                                      |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 6467                                      |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                      |  |   |
| Accessibilità                                  | Basso                                      | Fruibilità   | non valutabile                            |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                             | Utenza   | non valutabile                            |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                      |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                             | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile                            |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                             | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                            |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                             | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                         |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |  | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                  |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0=1                                | Note   |   |
|  |  |  |   |



|  | INFORMAZIONI GENERALI                    |  |   |
|--|--|--|---|
| None and a short                               | INFORMAZIONI GENERALI                    | Identificativo                                     | PP0000                                      |
| Numero scheda                                  | 120                                      |  | PROG20                                      |
| Descrizione                                    | Ampliamento area verde scuola<br>Materna | Localizzazione                                     | Bondanello                                  |
| Марра  |  | Immagine   |   |
| Indirizzo                                      | Piazza C. Battisti                       | Anno o periodo di<br>costruzione/<br>realizzazione |   |
| Categoria servizio                             | Servizi per l'Istruzione                 | Sottocategoria servizio                            | Scuole per l'infanzia                       |
| Proprietà                                      | privato                                  | Riferimenti<br>catastali                           | Foglio 6 mappali 141 (parte), 44<br>(parte) |
| Sussistenza                                    | in progetto                              | Stato di Attuazione                                | non attuato                                 |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI             |  |   |
| N° piani occupati<br>dal servizio              | 0  | Superficie<br>Territoriale (mq)                    | 652   |
| Superficie Lorda<br>P. Piano Terra             | 0  | Superficie Lorda P.<br>totale (mq)                 | 652   |
|  | CARATTERI QUALITATIVI                    |  |   |
| Accessibilità                                  | Basso                                    | Fruibilità   | non valutabile                              |
| Grado di utilizzo                              | non valutabile                           | Utenza   | non valutabile                              |
|  | RISPONDENZA NORMATIVA                    |  |   |
| Adeguamento impianti elettrici e messa a terra | non valutabile                           | Adeguamento contenimento termico                   | non valutabile                              |
| Adeguamento strutture sismica                  | non valutabile                           | Eliminazione barriere architettoniche              | non valutabile                              |
| Adeguamento prevenzione incendi                | non valutabile                           | Altri adeguamenti                                  |   |
|  | INTERVENTI E COSTI                       |  |   |
| Interventi<br>necessari e/o<br>previsti        |  | Spese previste                                     |   |
|  | PERFORMANCE E ANNOTAZIONI                |  |   |
| Valutazione<br>complessiva del<br>servizio     | 1+0+0+0+0+=1                             | Note   |   |